



Intelligent Traffic Director のプラットフォーム サポート

この章では、Cisco Nexus プラットフォームスイート全体でサポートされていない機能のプラットフォーム サポートについて定義します。

- [Intelligent Traffic Director のプラットフォーム サポート \(1 ページ\)](#)

Intelligent Traffic Director のプラットフォーム サポート

次の表で、Cisco プラットフォームスイート全体でサポートされていない機能のプラットフォーム サポートについて定義します。初期製品のリリースでサポートされるプラットフォームについて詳細については、各リリースのインストール ガイドおよびリリース ノートを参照する必要があります。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
宛先 NAT	N9K-C9364D-GX2A および N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチのサポートが追加されました。	Cisco HCS リリース 10.1(2)	
ITD	N9K-C9364D-GX2A および N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチのサポートが追加されました。	Cisco HCS リリース 10.1(2)	

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
ITD、IPv4、IPv6	Cisco Nexus C9336C-FX2-E および C93180YC-FX3 スイッチと Cisco Nexus X96136YC-R、X9636Q-R、X9636C-R、および X9636C-RX ラインカードのサポートが追加されました。	Cisco NX-OS リリース 10.1(1)	
ITD	C9316D-GX、C93600CD-GX、C9364C-GX、C93180YC-FX3S、および C93108TC-FX3P スイッチのサポートが追加されました。	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)	
宛先 NAT	Cisco Nexus 9300-GX、C93180YC-FX3S、および C93108TC-FX3P プラットフォーム スイッチのサポートが追加されました。	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)	
IPv6	Cisco Nexus X9732C-FX および X97160YC-EX ラインカードと SupB+ を備えた Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチがサポートされています。	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)	
宛先 NAT	Cisco Nexus 93180YC-EX、93108TC-EX、C93180YC-FX、93108TC-FX、93240YC-FX2、および C9336C-FX2 スイッチがサポートされています。	Nexus NX-OS リリース 9.3(1)	

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース	プラットフォームの例外
IPv4	EX/FX ラインカード : X9788TC-FX、X97160YC-EX および X9732C-EX を備えた Cisco Nexus 9500 スイッチ。	Nexus NX-OS リリース 9.3(1)	
ITD	Cisco Nexus C93180YC-EX、C93108TC-EX、C93180LC-EX、C9332C、C93360YC-FX2、C93216TC-FX2 スイッチ および Cisco Nexus X9736Q-FX および X9736C-FX ラインカード。	Cisco Nexus NX-OS リリース 9.3(1)	
[IPv4 / IPv6]	Cisco Nexus C9364C、C9336C-FX2、C93240YC-FX2 スイッチがサポートされています。	Cisco NX-OS リリース 9.2(1)	
IPv4	Cisco Nexus 93180YC-EX、93108TC-EX、C93180YC-FX および C93108TC-FX スイッチ。	Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(1)	

