



新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能および変更された機能に関する情報 \(1 ページ\)](#)

新機能および変更された機能に関する情報

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
Nexus Dashboard Insights と NetFlow でのフローの可視性	混合モードのサポートを追加	10.3(1)F	混合モードで構成する
拡張メンテナンスモードのサポート	予期しないリロード時に、設定が mmode プロファイルとマージされるまでインターフェイスの UP を遅らせて、メンテナンスモードに確実に切り替えます。	10.3(1)F	GIR の注意事項と制限事項 グレースフル削除のトリガー スナップショットへの show コマンドの追加
sFlow の IPv6 接続先サポート	IPv6 コレクタのサポートが追加されました。送信元 IP アドレスとコレクタ IP アドレスは、同じアドレスファミリに属している必要があります。ご注意ください。	10.3(1)F	sFlow の注意事項および制約事項 sFlow コレクタアドレスの設定 sFlow エージェントアドレスの設定 sFlow の設定例

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
ERSPAN	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチの ERSPAN のサポートを追加。	10.3(1)F	ERSPAN の注意事項および制約事項 ERSPAN 切り捨ての設定 ERSPAN 設定の確認
[CDP]	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチの CDP のサポートを追加	10.3(1)F	CDP の注意事項と制約事項
LLDP	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチの LLDP のサポートを追加	10.3(1)F	LLDP に関する注意事項および制約事項
SNMP	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチの SNMP のサポートを追加	10.3(1)F	SNMP の注意事項および制約事項
PTP	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチの PTP メディアプロファイルとワンステップモードのサポートを追加	10.3(1)F	PTP の注意事項および制約事項
sFlow	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチの sFlow のサポートを追加	10.3(1)F	sFlow の注意事項および制約事項
SPAN	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチの SPAN のサポートを追加	10.3(1)F	SPAN の注意事項および制約事項 Cisco Nexus 9800 および 9232E-B1 プラットフォームスイッチの SPAN の注意事項と制限事項 SPAN 切り捨ての設定 SPAN 設定の確認

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
Generic Online Diagnostics (GOLD)	Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチの GOLD のサポートを追加	10.3(1)F	オンライン診断の注意事項と制約事項 ランタイムまたはヘルス モニタリング診断
ループ中の L2FM MAC 学習動作を無効にするコマンド	MAC 移動ポリシーは、Cisco Nexus 9300-X クラウドスケール スイッチでサポートされています。	10.3(1)F	MAC 移動ポリシーの構成
ePBR L2 - GX	プロバイダー VLAN タギングは、Cisco Nexus 9300-GX、N9K-C9504-FM-G、および N9K-C9508-FM-G スイッチと N9K-X9716D-GX ラインカードでサポートされています。	10.3(1)F	TAP 集約の注意事項と制約事項 プロバイダー VLAN で選択的 Q-in-Q を構成する

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。