



## 新しい情報と変更された情報

Cisco Fabric Manager Release 4.2(1) 以降は、ソフトウェアの設定情報が、次の情報に関する新機能固有のコンフィギュレーションガイドに記載されています。

- システム管理
- インターフェイス
- ファブリック
- Quality of service
- セキュリティ
- IP サービス
- 高可用性と冗長性

これらの新しいガイド内の情報は、『*Cisco MDS 9000 Family CLI Configuration Guide*』と『*Cisco MDS 9000 Family Fabric Manager Configuration Guide*』に記載されていたものです。これらのコンフィギュレーションガイドは未だに Cisco.com から入手できますが、Cisco Fabric Manager Release 4.2(1) よりも前のソフトウェア リリースに対してのみ使用するよう to してください。各ガイドには、特定のリリースで導入された機能や使用可能な機能が記載されています。ご使用のスイッチにインストールされたソフトウェアに付属のコンフィギュレーションガイドを選択して表示します。

すべてのマニュアル タイトルのリストについては、関連するマニュアルの「はじめに」を参照してください。

Cisco Fabric Manager Release 4.2(1) に関する追加情報については、次の Cisco Systems の Web サイトから入手可能な『*Cisco MDS 9000 Family Release Notes*』を参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps5989/prod\\_release\\_notes\\_list.htm](http://www.cisco.com/en/US/products/ps5989/prod_release_notes_list.htm)

### このマニュアルについて

新しい『*Cisco Fabric Manager Inter-VSAN Routing コンフィギュレーションガイド*』内の情報は、『*Cisco MDS 9000 Family Fabric Manager Configuration Guide*』 Release 4.x の「ファブリック設定」に記載されていたものです。

表 1 は、Cisco Fabric Manager Release 4.2(1) で導入された新しい機能と変更された機能を示しています。

表 1 Cisco Fabric Manager Release 4.2(1) の新しい機能と変更された機能

機能	新しい内容または変更された内容	変更されたリリース	記載場所
基本的な IVR 設定	基本的な IVR 設定情報を再編集	4.2(1)	第 1 章「基本的な Inter-VSAN Routing 設定」
高度な IVR 設定	高度な IVR 設定情報を再編集 「既存の IVR トポロジの操作」を追加 「高度な設定タスク リスト」を追加 IVR ゾーンの設定に関するガイドラインを追加	4.2(1)	第 2 章「高度な Inter-VSAN Routing 設定」 「既存の IVR トポロジの操作」(P.12) 「高度な IVR 設定タスク リスト」(P.2) 「IVR ゾーン設定に関するガイドライン」(P.15)