



## はじめに

ここでは、次の内容について説明します。

- 「今回のリリースでの変更点」(P.v)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」(P.ix)
- 「Cisco のバグ検索」(P.ix)

## 今回のリリースでの変更点

表 1 に、バージョン 8.2(5) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

表 1 バージョン 8.2(5) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	103005、114023、120012、313009、413007、413008、447001、735024-735027
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	722036
変更された syslog メッセージ (コード)	なし
非推奨化された syslog メッセージ	なし

表 2 に、バージョン 8.3(3) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

表 2 バージョン 8.3(3) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	114023、120012、313009
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	722036
変更された syslog メッセージ (コード)	なし
非推奨化された syslog メッセージ	なし

表 3 に、バージョン 8.4(4) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

表 3 バージョン 8.4(1) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	402140-402148、429001-429006、429008、602303-602305、752001-752017、768001-768003、769001-769004、771001-771002、772002-772006、774001-774002
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	113019、315011
変更された syslog メッセージ (コード)	315011
非推奨化された syslog メッセージ	なし

表 4 に、バージョン 8.4(5) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

表 4 バージョン 8.4.(5) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	なし
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	103004、103005
変更された syslog メッセージ (コード)	103005
非推奨化された syslog メッセージ	なし

表 5 に、バージョン 8.4(6) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

表 5 バージョン 8.4.(6) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	716600-716603
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	302014
変更された syslog メッセージ (コード)	なし
非推奨化された syslog メッセージ	なし

表 6 に、バージョン 8.7(1) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

**表 6** バージョン 8.7(1) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	341001-341003
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	713900-713906
非推奨化された syslog メッセージ	なし

表 7 に、バージョン 9.0(1) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

**表 7** バージョン 9.0(1) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	109038、109039、114023、302022-302027、313009、317007、317008、318101-318123、318125-318128、325004-325006、402131、409101-409123、409125、409128、426101-426104、429007、503101、613101-613104、751019、751020、751021、766001-766020、766201-766204、766251-766254、766301-766313、767001、775001-775007
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	103004、103005、106023、106100、106010、106014、109014、113019、313005、418001、424001、509001、713900-713906、722051、725001-725006、735026-735029、737009-737011、737013、737014、737016
変更された syslog メッセージ (コード)	103005、109014、106100、113019、722051、725001-725006、735026-735029、737009-737011、737013、737014、737016
非推奨化された syslog メッセージ	302009

表 8 に、バージョン 9.0(2) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

**表 8** バージョン 9.0(2) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	199020、199021、747001-747029
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	なし
変更された syslog メッセージ (コード)	なし
非推奨化された syslog メッセージ	なし

表 9 に、バージョン 9.0(3) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

表 9 バージョン 9.0(3) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	747030
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	747022
変更された syslog メッセージ (コード)	747022
非推奨化された syslog メッセージ	なし

表 10 に、バージョン 9.1(1) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

表 10 バージョン 9.1(1) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	341001、341002、341004-341008、341010、341011、751022
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	なし
変更された syslog メッセージ (コード)	なし
非推奨化された syslog メッセージ	なし

表 11 に、バージョン 9.1(2) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

表 11 バージョン 9.1(2) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	109100-109104、402140-402148、405003、711006、716600-716603、730003、730006-730009、750011、750012、751023、768001-768003、769001-769004、771001-771002、772002-772006、774001-774002
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	315011、713191、751022
変更された syslog メッセージ (コード)	103005、315011、713191、751022
非推奨化された syslog メッセージ	なし

表 12 に、バージョン 9.1(3) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

表 12 バージョン 9.1(3) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	なし
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	106100、715080、746001-746019、747021
変更された syslog メッセージ (コード)	747021
非推奨化された syslog メッセージ	102001

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』はシスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧を提供するもので、RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用すると、コンテンツがデスクトップに直接配信されるようになります。RSS フィードは無料のサービスです。

## Cisco のバグ検索

Bug Search Tool (BST) は Bug Toolkit の後継オンライン ツールであり、ネットワーク リスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいてお客様の効率性を向上させるように設計されています。

BST を使用すると、パートナーとお客様は製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェア バグを検索し、バグ詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。またこのサービスでは、クレデンシャルに基づいてバグをフィルタし、検索入力に関する外部および内部のバグビューを提供することもできます。

Bug Search Tool およびリソースについては Cisco.com で確認してください。ツールの概要および機能に関する詳細は、<http://www.cisco.com/web/applicat/cbsshel/help.html> にあるヘルプ ページを参照してください。

