

改訂：2026年2月2日

Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ、Cisco IOS XE 17.18.x リリースノート

マニュアルの変更履歴

ドキュメントの変更履歴は、リリーストレインに関してこのドキュメントに加えられた更新と修正の概要を示しています。

表 1:マニュアルの変更履歴

日付	リリース	更新されたセクション
2025年12月19日	17.18.2	<ul style="list-style-type: none">新機能：ソフトウェア機能不具合：未解決の不具合および解決済みの不具合互換性マトリックス：17.18.2 の互換性情報ソフトウェアイメージ：17.18.2 のソフトウェアイメージROMMON バージョン：17.18.2 の ROMMON バージョン
2025年8月8日	17.18.1	<ul style="list-style-type: none">新機能：ソフトウェア機能不具合：未解決の不具合および解決済みの不具合互換性マトリックス：17.18.1 の互換性情報ソフトウェアイメージ：17.18.1 のソフトウェアイメージROMMON バージョン：17.18.1 の ROMMON バージョン

はじめに

Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチは、次世代の 40 GigabitEthernet、50 GigabitEthernet、100 GigabitEthernet および 400 GigabitEthernet のモジュラ型コア/アグリゲーション プラットフォームです。業界で最も包括的なセキュリティを備えた大規模環境での復元力に特化して設計されており、最低限の総運用コストでビジネスを成長させることができます。セキュリティ、IoT、モビリティ、クラウドの新たなトレンドに対応する目的で構築されています。

これらのスイッチは、ASIC アーキテクチャの観点において、Unified Access Data Plane (UADP) 3.0 および Cisco Silicon One Q200 を通じて完全なハードウェアとソフトウェアのコンバージェンスを実現します。このプラットフォームは、モデル駆動型プログラマビリティ、Serial Advanced Technology Attachment (SATA) ソリッドステートドライブ (SSD) ローカルストレージ、および高いメモリットプリントをサポートするオープンな Cisco IOS XE 上で稼働します。シスコの主要なエンタープライズアーキテクチャである SD-Access の基本的な構成要素としても機能します。

また、ハイアベイラビリティ、高度なルーティングおよびインフラストラクチャ サービス、セキュリティ機能、アプリケーションの可視性と制御もサポートしています。

サポートされている Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチのモデル番号

次の表に、サポートされているスイッチモデルを示します。

スイッチ モデル (スペア用には「=」 を付加)	説明	導入リリース
C9606R	<p>Cisco Catalyst 9606R スイッチ</p> <ul style="list-style-type: none"> 冗長なスーパーバイザモジュール機能 4 ラインカード用スロット ホットスワップ可能なファントレイ、前面および背面の保守可能な、9個のファンを含むファントレイアセンブリ。 電源モジュールスロット X 4 	Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1

Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチでサポートされるハードウェア

製品 ID (スペア用には「=」 を付加)	説明	導入リリース
スーパーバイザ モジュール		
C9600-SUP-1	<p>Cisco Catalyst 9600 シリーズ スーパーバイザ 1 モジュール</p> <p>このスーパーバイザモジュールは、C9606R シャーシでサポートされています。</p>	Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1
C9600X-SUP-2	<p>Cisco Catalyst 9600 シリーズ スーパーバイザエッジン 2</p> <p>このスーパーバイザモジュールは、C9606R シャーシでサポートされています。</p>	Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1
SATA¹SSD² モジュール (スーパーバイザ用)		
C9K-F2-SSD-240GB	Cisco Catalyst 9600 シリーズ 240 GB SSD ストレージ	Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1

製品 ID (スペア用には「_」 を付加)	説明	導入リリース
C9K-F2-SSD-480GB	Cisco Catalyst 9600 シリーズ 480 GB SSD スト レージ	Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1
C9K-F2-SSD-960GB	Cisco Catalyst 9600 シリーズ 960 GB SSD スト レージ	Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1
ラインカード		
C9600X-LC-56YL4C	<p>Cisco Catalyst 9600 シリーズ 56 ポート SFP56、 4 ポート QSFP28 ラインカード。</p> <ul style="list-style-type: none"> • C9600X-SUP-2 <ul style="list-style-type: none"> • 56 X 50G/25G/10G SFP56 ポート • 4 X 100G/40G QSFP28 ポート • C9600-SUP-1 <ul style="list-style-type: none"> • サポート対象外 	Cisco IOS XE 17.13.1
C9600X-LC-32CD	<p>Cisco Catalyst 9600 シリーズ 30 ポート QSFP28、 2 ポート QSFP-DD ラインカード。</p> <ul style="list-style-type: none"> • C9600X-SUP-2 <ul style="list-style-type: none"> • 30 X 100G/40G QSFP28 ポート • 2 X 400G/200G/100G/40G QSFP-DD ポート • C9600-SUP-1 <ul style="list-style-type: none"> • サポート対象外 	Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1

製品 ID (スペア用には「=」 を付加)	説明	導入リリース
C9600-LC-40YL4CD	<p>Cisco Catalyst 9600 シリーズ 40 ポート SFP56、2 ポート QSFP56、2 ポート QSFP-DD ラインカード。</p> <ul style="list-style-type: none"> • C9600X-SUP-2 <ul style="list-style-type: none"> • 40 X 50G/25G/10G SFP56 ポート • 2 X 200G/100G/40G QSFP56 ポート • 2 X 400G/200G/100G/40G QSFP-DD ポート • C9600X-SUP-1 <ul style="list-style-type: none"> • 40 X 25G/10G/1G SFP28 ポート • 2 X 100G/40G QSFP28 ポート 	Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1
C9600-LC-48YL	<p>Cisco Catalyst 9600 シリーズ 48 ポート SFP56 ラインカード。</p> <ul style="list-style-type: none"> • C9600X-SUP-2 <ul style="list-style-type: none"> • 48 X 50G/25G/10G SFP56 ポート • C9600X-SUP-1 <ul style="list-style-type: none"> • 48 X 25G/10G/1G SFP28 ポート 	Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1
C9600-LC-24C	<p>Cisco Catalyst 9600 シリーズ 24 ポート 40G/12 ポート 100G ラインカード。</p> <ul style="list-style-type: none"> • C9600X-SUP-2 <ul style="list-style-type: none"> • 24 X 100G/40G QSFP28 ポート • C9600X-SUP-1 <ul style="list-style-type: none"> • 12 X 100G ポートまたは 24 X 40G ポート 	Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1

製品 ID (スペア用には「=」 を付加)	説明	導入リリース
C9600-LC-48TX	Cisco Catalyst 9600 シリーズ 48 ポート マルチギガビット RJ45 ラインカード <ul style="list-style-type: none">• C9600X-SUP-2<ul style="list-style-type: none">• 48 X 10G/5G/2.5G ポート• C9600X-SUP-1<ul style="list-style-type: none">• 48 X 10G/5G/2.5G/1G および 100M/10M ポート	Cisco IOS XE Amsterdam 17.1.1
C9600-LC-48S	Cisco Catalyst 9600 シリーズ 48 ポート SFP ラインカード。 <ul style="list-style-type: none">• C9600X-SUP-2<ul style="list-style-type: none">• サポート対象外• C9600-SUP-1<ul style="list-style-type: none">• 48 X 1G SFP ポート	Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1
AC 電源モジュール		
C9600-PWR-2KWAC	Cisco Catalyst 9600 シリーズ 2000W AC 電源モジュール ³	Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1
C9600-PWR-3KWAC	Cisco Catalyst 9600 シリーズ 3000 W AC 電源モジュール	Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1
DC 電源モジュール		
C9600-PWR-2KWDC	Cisco Catalyst 9600 シリーズ 2000W DC 電源モジュール	Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1

¹ Serial Advanced Technology Attachment (SATA)

² ソリッドステートドライブ (SSD) モジュール

³ 電源出力容量は 110 VAC で 1050W です。

サポートされている光モジュール

Cisco Catalyst シリーズ スイッチではさまざまな光モジュールがサポートされており、サポートされる光モジュールのリストは定期的に更新されています。最新のトランシーバモジュールの互換性情報については、[Transceiver Module](#)

Group (TMG) Compatibility Matrix ツールを使用するか、次の URL にある表を参照してください。https://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html

Cisco IOS XE 17.18.x の新機能

Cisco IOS XE 17.18.2 のハードウェア機能

表 2: Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチで導入されたハードウェア機能

機能名	説明とドキュメントのリンク
100GBASE QSFP-100G モジュール	サポート対象トランシーバモジュールの製品番号： <ul style="list-style-type: none">QSFP-100G-PSM4-S から 4xSFP-10/25G-LR-S へのブレークアウト 互換性のあるラインカード： <ul style="list-style-type: none">Cisco Catalyst 9600 スーパーバイザモジュール 1 (C9600-SUP-1) の C9600-LC-24C ラインカード モジュールについては、『 Cisco 100GBASE QSFP-100G Modules Data Sheet 』を参照してください。デバイスの互換性については、「 Transceiver Module Group (TMG) Compatibility Matrix 」を参照してください。

Cisco IOS XE 17.18.2 のソフトウェア機能

機能名	適用可能な モデル	説明
BGP EVPN VXLAN	すべてのモデル	このリリースでは、次の BGP EVPN VXLAN 機能が導入されています。 <ul style="list-style-type: none">非ファブリック ネットワーク用 EVPN マルチホーミング
高リスクの設定変更に関する syslog 警告	すべてのモデル	高リスクの設定アクションの実行時に、警告レベルの syslog メッセージを生成することで、モニタリングと変更の可視性を向上させます。
計画済みのデフォルトおよび廃止の変更に関する警告	すべてのモデル	今後のデフォルトの変更や機能の削除をユーザーに通知するシステム警告を導入することで、プロアクティブな移行計画を可能にします。
MAC 学習のための無線アクティブトレース	すべてのモデル	MAC 学習アクティビティをキャプチャするためのトレースサポートを提供し、RA インフラストラクチャを FED 3.0 に統合します。

機能名	適用可能な モデル	説明
最新の既知の正常なポリシーを保持	すべてのモデル	Identity Services Engine (ISE) でサービス障害が発生したり、サーバーに到達できないためにデバイスがポリシーの更新に失敗した場合、そのデバイスが最新の既知の正常なポリシーを保持するようにすることで、ポリシー管理の信頼性を向上させます。

Cisco IOS XE 17.18.2 でのハードウェアおよびソフトウェアの動作の変更

動作の変更	説明
物理スロット番号オプション	SVL モードが有効になっている Cisco Catalyst 9600 シリーズ スーパーバイザ 2 モジュールでは、 power supply switch autoLC priority コマンドの物理スロット番号オプションが必須オプションになりました。
AUTO-LC-SHUTDOWN の不正な警告メッセージ	SVL モードが有効になっている Cisco Catalyst 9600 シリーズ スーパーバイザ 2 モジュールで、AUTO-LC-SHUTDOWN に関する誤った警告メッセージが表示されます。この問題は修正済みです。

Cisco IOS XE 17.18.1 のハードウェア機能

このリリースでは新しいハードウェア機能はありません。

Cisco IOS XE 17.18.1 のソフトウェア機能

機能名	適用可能な モデル	説明
BGP EVPN VXLAN <ul style="list-style-type: none"> BGP EVPN IPv6 発信元 ID EVPN PBR によるネクストホップ再帰サポート 	すべてのモデル	このリリースでは、次の BGP EVPN VXLAN 機能が導入されています。 <ul style="list-style-type: none"> ルートタイプ 3 (RT3) での BGP EVPN IPv6 発信元 ID のサポート。 VXLAN Campus Fabric において、PBR と EVPN PBR (ip2fabric) のネクストホップ再帰サポートを使用したトラフィックステアリング。
SNMP を使用した BGP ネイバー モニタリング	すべてのモデル	SNMP を使用して BGP ネイバーを、そのネイバーが存在する VRF に基づいて監視する機能を導入します。この機能はデフォルトで有効です。
ip next-hop recursive および ip next-hop verify availability コマンド	C9600-SUP-1	ip next-hop recursive および ip next-hop verify availability コマンドのサポートが導入されます。

機能名	適用可能な モデル	説明
許可される MACアドレス移動の最大回数	すべてのモデル	特定の時間間隔内で許可される MAC アドレス移動の最大回数を設定する機能を導入します。デフォルトでは、MAC アドレスの移動回数に制限はありません。
RADIUS のメッセージオーセンティケータ属性	すべてのモデル	IOS-XE から送信される RADIUS パケットにメッセージオーセンティケータ属性を送信する機能のサポートが導入されます。この機能を使用すると、メッセージオーセンティケータ属性を持たない RADIUS パケットはドロップされます。
マルチキャスト VPN (mVPN) のサポート	C9600X-SUP-2	Cisco Catalyst 9600 シリーズスーパーバイザ2モジュールでマルチキャスト VPN (mVPN) のサポートを導入します。mVPN により、企業はサービスプロバイダーのネットワークバックボーンでプライベートネットワークを透過的に相互接続できます。
プログラマビリティ： • YANG データ モデル	すべてのモデル	このリリースでは次のプログラマビリティ機能が導入されました。 • YANG データモデル：このリリースで使用できる Cisco IOS XE YANG モデルのリストについては、 https://github.com/YangModels/yang/tree/main/vendor/cisco/xe/17181 を参照してください。
製品分析	すべてのモデル	Cisco IOS XE 製品分析は、製品の使用状況を把握し、製品の改善と開発を可能にし、製品の導入と販売サポートを支援する目的で、デバイスのシステム情報を収集します。機能の使用状況の要約データと設定の統計カウンタのみが収集されます。Cisco IOS XE 製品分析の一部として、MAC/IP アドレス、ユーザー名、カスタム設定名、ユーザー指定文字列などの個人を特定できる情報は収集されません。Cisco は、 一般利用規約 、Ciscoプライバシーポリシー、およびその他の該当するCiscoとの契約に従ってこのデータを処理します。 「Cisco Catalyst 9000 シリーズスイッチの製品分析」および「Cisco Enterprise Networking 製品分析に関する FAQ (よくある質問)」を参照してください。
リソースマネージャシステム (RMS) およびリソース マネージャコントローラ (RMC) コマンド	すべてのモデル	次のコマンドのサポートが導入されます。 • RMS : show platform software process database fed active details RMS_DB table npi_rms content • RMS IPC (プロセス間通信プロトコル) : show platform software resource-manager switch active R0 ipc stats • RMC : show platform software process database fed active details RMC_DB "table npi_rmc" content • RMS および RMC : show platform software resource-manager switch active R0 available-resource RMS

機能名	適用可能な モデル	説明
TACACS+ 用 TLS	すべてのモデル	TACACS+ over Transport Layer Security (TLS) のサポートを導入します。この機能により、セキュリティが強化され、より強力な証明書ベースの AAA サービスが提供されます。

WebUI の新機能

このリリースに新しい WebUI 機能はありません。

Cisco IOS XE 17.18.1 でのハードウェアおよびソフトウェアの動作の変更

このリリースでは新しい動作の変更はありません。

Cisco IOS XE 17.18.2 リリース以降の今後の変更に関するお知らせ

シスコは、ますます巧妙化する攻撃者から製品とお客様のネットワークを保護することに取り組んでいます。コンピューティング能力と脅威の状況が進化するにつれて、現在使用されている一部の機能やプロトコルが攻撃に対して脆弱になっています。より安全な代替プロトコルが利用できるようになったものの、一部の環境ではレガシープロトコルが依然として使用されている可能性があります。

ネットワークセキュリティを向上させ、攻撃対象領域を減らし、機密データを保護するために、シスコはレガシーの安全でない機能およびプロトコルの段階的な廃止を開始し、より安全な代替品への移行をお客様に推奨しています。このプロセスは段階的に行われ、運用への影響を最小限に抑えるように設計されています。最初のフェーズは、Cisco IOS XE 17.18 リリーストレインから始まります。これは、シスコ製品をデフォルトの状態でより安全なものとし、設計段階から安全性を高めるための広範な計画の一環です。

Cisco IOS XE 17.18.2 リリース以降、シスコのソフトウェアでは、機密データを暗号化せずに送信したり、古い暗号化メカニズムを使用したりするなど、十分なセキュリティを提供しない機能またはプロトコルを設定すると警告メッセージが表示されます。 警告は、セキュリティのベストプラクティスに従わない場合にも、安全な代替方法の提案とともに表示されます。

次に示すのは、バージョン Cisco IOS XE 17.18.1 以降のリリースで警告を生成する予定の機能とプロトコルのリストです（このリストは変更される可能性があります）。各リリースのリリースノートに、そのリリースの正確な変更内容が記載されています。

- **プレーンテキストおよび脆弱なログイン情報の保存**：構成ファイルのタイプ 0（プレーンテキスト）、タイプ 5（MD5）、またはタイプ 7（ビジュナル暗号）。

推奨：可逆性ログイン情報にはタイプ 6（AES）を使用し、非可逆性ログイン情報にはタイプ 8（PBKDF2-SHA-256）またはタイプ 9（Scrypt）を使用します。

• SSHv1

推奨：SSHv2 を使用します。

• SNMPv1 および SNMPv2、または SNMPv3（認証および暗号化なし）

推奨：認証および暗号化（authPriv）付きの SNMPv3 を使用します。

- **SNMPv3 の MD5（認証）および 3DES（暗号化）**

推奨：認証には SHA-1 か、できれば SHA-2 を使用し、暗号化には AES を使用します。

- **IP ヘッダーオプションに基づく IP 送信元ルーティング**

推奨：このレガシー機能は使用しないでください。

- **TLS 1.0 および TLS 1.1**

推奨：TLS 1.2 以降を使用します。

- **デジタル署名に SHA1 を使用する TLS 暗号**

推奨：SHA256 またはそれ以上の強度のデジタル署名を使用する暗号を使用します。

- **[HTTP]**

推奨：HTTPS を使用します。

- **Telnet**

推奨：リモートアクセスには SSH を使用します。

- **FTP および TFTP**

推奨：ファイル転送には SFTP または HTTPS を使用します。

- **オンデマンドルーティング（ODR）**

推奨：CDP ベースのルーティング情報交換の代わりに、標準的なルーティングプロトコルを使用します。

- **BOOTP サーバー**

推奨：DHCP またはセキュア ZTP などのセキュアブート機能を使用します。

- **TCP および UDP 小規模サーバー（echo、chargen、discard、daytime）**

推奨：ネットワークデバイスではこれらのサービスを使用しないでください。

- **IP finger**

推奨：ネットワークデバイスではこのプロトコルを使用しないでください。

- **NTP 制御メッセージ**

推奨：この機能は使用しないでください。

- **事前共有キーと MD5 を使用した TACACS+**

推奨：Cisco IOS XE 17.18.1 リリースで導入された、TACACS+ over TLS 1.3 を使用します。

シスコは、この移行を通じてお客様のサポートに全力で取り組んでいます。Cisco IOS XE 17.18 トレインの後続のリリースでは、これらの機能が引き続きサポートされますが、使用時には警告が表示されます。将来のリリーストレインでは、これらの機能の使用がさらに制限される可能性がありますが、その場合はリリースノートを通じてお知らせします。

不具合

警告では、Cisco IOS-XE リリースでの予期しない動作について説明します。以前のリリースでオープンになっている警告は、オープンまたは解決済みとして次のリリースに引き継がれます。

Cisco IOS XE 17.18.x で未解決の不具合

ID	見出し
CSCvu14870	Cat9k / アーカイブコマンドが原因で「一括同期の失敗」が発生し、スタンバイがリロードされます
CSCwq83338	C9600 Dual-Sup で、STANDBY HOT に到達した直後に冗長性強制スイッチオーバーを実行すると、プロセスが「スタンバイコールド設定に進行中」で停止します

Cisco IOS XE 17.18.2 で解決済みの不具合

次の問題はこのリリースで解決済みです。

Cisco IOS XE 17.18.1 で解決済みの不具合

次の問題はこのリリースで解決済みです。

機能サポート

このセクションでは、サポートされている機能とサポートされていない機能のリストを示します。

すべてのサポートされている機能

プラットフォームでサポートされている機能の完全なリストについては、[Cisco Feature Navigator](#) を参照してください。

スイッチモデル間の機能サポートの違い

ほとんどの場合、サポートされているソフトウェア機能のリストは、Cisco Catalyst 9600 シリーズ スーパーバイザ 1 および 2 モジュールで共通です。ただし、これらのバリアント間のハードウェアとソフトウェアの機能の違いについては、例外となります。次のセクションでは、これらの例外、つまり機能は導入されているが、使用可能なスーパーバイザモジュールのすべてではサポートされていない場合について説明します。

Cisco Catalyst 9600 シリーズ スーパーバイザ モジュールの PID のリストについては、サポートされている [Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチのモデル番号 \(2 ページ\)](#) を参照してください。

BGP EVPN VXLAN

機能	以下のバリアントではサポートされない
入力の複製を使用したレイヤ2ブロードキャスト、不明ユニキャスト、およびマルチキャスト (BUM) トライフィックの転送	C9600X-SUP-2
BUM トライフィックレート制限	C9600X-SUP-2
ダイナミック ARP インスペクション (DAI) と DHCP 不正サーバー保護	C9600X-SUP-2
EVPN VXLAN 集中型デフォルトゲートウェイ	C9600X-SUP-2
VXLAN 対応 Flexible Netflow	C9600X-SUP-2
MPLS レイヤ3 VPN ボーダーリーフのハンドオフ	C9600X-SUP-2
MPLS レイヤ3 VPN ボーダースパインのハンドオフ	C9600X-SUP-2
VPLS over MPLS ボーダーリーフのハンドオフ	C9600X-SUP-2
VPLS over MPLS ボーダースパインのハンドオフ	C9600X-SUP-2
IPv4 トライフィックの MVPN ネットワークとレイヤ3 TRM のインターワーキング	C9600X-SUP-2
プライベート VLAN (PVLAN)	C9600X-SUP-2
アンダーレイの IPv6 を使用する BGP EVPN VXLAN (VXLANv6)	C9600X-SUP-2
EVPN マイクロセグメンテーション	C9600X-SUP-2
VRF 対応 NAT64 EVPN ファブリック	C9600X-SUP-2
EVPN VXLAN マルチホーミング	C9600X-SUP-2

Cisco TrustSec

機能	以下のバリアントではサポートされない
Cisco TrustSec セキュリティ アソシエーションプロトコル (SAP)	C9600X-SUP-2
Cisco TrustSec SGT キャッシング	C9600X-SUP-2

高可用性

機能	以下のバリアントではサポートされない
Secure StackWise Virtual	C9600X-SUP-2

インターフェイスおよびハードウェア

機能	以下のバリアントではサポートされない
EnergyWise	C9600X-SUP-2

IP アドレッシングサービス

機能	以下のバリアントではサポートされない
Next Hop Resolution Protocol (NHRP)	C9600X-SUP-2
Network Address Translation (NAT)	C9600X-SUP-2
ゲートウェイ ロード バランシング プロトコル (GLBP)	C9600X-SUP-2
Web Cache Communication Protocol (WCCP)	C9600X-SUP-2
Switchport Block Unknown Unicast および Switchport Block Unknown Multicast	C9600X-SUP-2
メッセージセッション リレー プロトコル (MSRP)	C9600X-SUP-2
TCP MSS 調整	C9600X-SUP-2

IP マルチキャストルーティング

機能	以下のバリアントではサポートされない
GRE トンネルを介するマルチキャストルーティング	C9600X-SUP-2
IGMP スヌーピングのためのマルチキャスト VLAN レジストレーション (MVR)	C9600X-SUP-2
ポイントツーポイント GRE を介した IPv6 マルチキャスト	C9600X-SUP-2
IGMP プロキシ	C9600X-SUP-2
双方向 PIM	C9600X-SUP-2
マルチキャスト VPN	C9600X-SUP-2
MVPNv6	C9600X-SUP-2

機能	以下のバリアントではサポートされない
mVPN エクストラネットサポート	C9600X-SUP-2
MLDP ベースの VPN	C9600X-SUP-2
PIM スヌーピング	C9600X-SUP-2
PIM デンス モード (PIM-DM)	C9600X-SUP-2

IP ルーティング

機能	以下のバリアントではサポートされない
OSPFv2 ループフリー代替 IP Fast Reroute	C9600X-SUP-2
EIGRP ループフリー代替 IP Fast Reroute (IPFRR)	C9600X-SUP-2
オブジェクトグループアクセス制御リスト (OGACL) ベースの照合用の PBR	C9600X-SUP-2
mGRE (マルチポイント GRE)	C9600X-SUP-2
ポイントツーマルチポイント GRE を介したユニキャストおよびマルチキャスト	C9600X-SUP-2
GRE IPv6 トンネル	C9600X-SUP-2
IP 高速再ルーティング (IP FRR)	C9600X-SUP-2
ノンストップルーティング	C9600X-SUP-2

レイヤ2

機能	以下のバリアントではサポートされない
ループ検出ガード	C9600X-SUP-2
マルチ VLAN 登録プロトコル (MVRP)	C9600X-SUP-2
高精度時間プロトコル (PTP)	C9600X-SUP-2
Resilient Ethernet Protocol	すべて (All)

マルチプロトコルラベルスイッチング

機能	以下のバリアントではサポートされない
マルチプロトコルラベルスイッチング (MPLS) 上の LAN MACsec	C9600X-SUP-2
MPLS VPN での eBGP と iBGP の両方に対する BGP マルチパス ロード シェアリング	C9600X-SUP-2
MPLS over GRE	C9600X-SUP-2
GRE を介した MPLS レイヤ 2 VPN	C9600X-SUP-2
GRE を介した MPLS レイヤ 3 VPN	C9600X-SUP-2
Virtual Private LAN Service (VPLS)	C9600X-SUP-2
VPLS 自動検出、BGP ベース	C9600X-SUP-2
VPLS レイヤ 2 スヌーピング : Internet Group Management Protocol またはマルチキャストリストナー検出	C9600X-SUP-2
MPLS アクセスを使用した階層型 VPLS	C9600X-SUP-2
VPLS ルーティング擬似回線 IRB (v4) ユニキャスト	C9600X-SUP-2
MPLS VPN Inter-AS オプション (オプション B および AB)	C9600X-SUP-2
MPLS VPN Inter-AS IPv4 BGP ラベル配布	C9600X-SUP-2
シームレス マルチプロトコルラベルスイッチング	C9600X-SUP-2

ネットワーク管理

機能	以下のバリアントではサポートされない
Flow-Based スイッチポートアナライザ	C9600X-SUP-2
RSPAN	C9600X-SUP-2
FRSPAN	C9600X-SUP-2
出力 NetFlow	C9600X-SUP-2
IP 対応 MPLS NetFlow	C9600X-SUP-2
NetFlow バージョン 5	C9600X-SUP-2
Cisco Application Visibility and Control (AVC)	すべて (All)

QoS

機能	以下のバリアントではサポートされない
QoS 入力シェーピング	C9600X-SUP-2
VPLS QoS	C9600X-SUP-2
マイクロフローポリサー	C9600X-SUP-2
VLAN 単位のポリシーおよびポート単位のポリサー	C9600X-SUP-2
QoS LAN キューイング ポリシーの混合 COS/DSCP しきい値	C9600X-SUP-2
Easy QoS : match-all 属性	C9600X-SUP-2
分類：パケット長	C9600X-SUP-2
DSCP/Prec/COS/MPLS ラベルのクラスベース シェーピング	C9600X-SUP-2
CoPP マイクロフローポリシング	C9600X-SUP-2
出力ポリシング	C9600X-SUP-2
出力マイクロフロー宛先専用ポリシング	C9600X-SUP-2
EtherType の分類	C9600X-SUP-2
レイヤ 3 パケット長に基づくパケット分類	C9600X-SUP-2
PACL	C9600X-SUP-2
IP セッションごとの QoS	C9600X-SUP-2
キューごとのポリサー	C9600X-SUP-2
QoS データのエクスポート	C9600X-SUP-2
QoS L2 の欠落したパケットポリシング	C9600X-SUP-2

セキュリティ

機能	以下のバリアントではサポートされない
合法的傍受	C9600X-SUP-2

機能	以下のバリアントではサポートされない
MACsec :	C9600X-SUP-2
• MACsec EAP-TLS	
• スイッチからホストへの MACsec	
• 証明書ベースの MACsec	
• Cisco TrustSec SAP MACsec	
MAC ACL	C9600X-SUP-2
ポート ACL	C9600X-SUP-2
VLAN ACL	C9600X-SUP-2
IP ソース ガード	C9600X-SUP-2
IPv6 ソース ガード	C9600X-SUP-2
Web ベース認証	C9600X-SUP-2
ポートセキュリティ	C9600X-SUP-2
DSCP、PREC、または COS に基づいた重み付けランダム早期検出 (WRED) メカニズム	C9600X-SUP-2
IEEE 802.1x ポートベースの認証	C9600X-SUP-2
ダイナミック ARP インスペクション	C9600X-SUP-2
ダイナミック ARP インスペクションスヌーピング	C9600X-SUP-2

システム管理

機能	以下のバリアントではサポートされない
ユニキャスト MAC アドレス フィルタリング	C9600X-SUP-2

VLAN

機能	以下のバリアントではサポートされない
有線ダイナミック PVLAN	C9600X-SUP-2
プライベート VLAN	C9600X-SUP-2

制限事項と制約事項

- ・自動ネゴシエーション：1G トランシーバを使用するイーサネット管理ポートの SFP+ インターフェイス (TenGigabitEthernet0/1) は、自動ネゴシエーションをサポートしません。
- ・コントロールプレーン ポリシング (CoPP) : `system-cpp policy` で設定されたクラスがデフォルト値のままの場合、それらのクラスに関する情報は `show running-config` コマンドで表示されません。代わりに、特権 EXEC モードで `show policy-map system-cpp-policy` または `show policy-map control-plane` コマンドを使用してください。
- ・コンバージェンス：C9606R シャーシのスロット 3 に取り付けられているアクティブなスーパーバイザモジュールを取り外す際、SSO におけるコンバージェンス時間が長くなります。
- ・ハードウェアの制限事項：光モジュール：
 - ・CVR-QSFP-SFP10G アダプタを搭載した C9600-LC-24C ラインカードの取り付けに関する制約事項：このアダプタは、対応する奇数番号のポートが40GE ポートとして設定された偶数番号のポートには取り付けないでください。たとえば、ポート 1 が 40GE として設定されている場合、CVR-QSFP-SFP10G をポート 2 に取り付けることはできません。
- ・CVR-QSFP-SFP10G アダプタを搭載した C9600-LC-24C ラインカードの取り付けに関する制約事項：40 ギガビットイーサネットトランシーバモジュールを奇数番号のポートに挿入した場合、対応する偶数番号のポートは CVR-QSFP-SFP10G アダプタで動作しません。
- ・10/100Mbps の速度で動作する GLC-T および GLC-TE は、Cisco QSA モジュール (CVR-QSFP-SFP10G) ではサポートされていません。
- ・SFP-10G-T-X は、ピアデバイスとの自動ネゴシエーションに基づいて 100Mbps/1G/10G の速度をサポートします。トランシーバから速度設定を強制することはできません。

- ・ハードウェアの制限事項：電源モジュール：

- ・AC 電源モジュールの入力電圧：シャーシに搭載したすべての AC 入力電源モジュールの AC 入力電圧レベルが同じである必要があります。
- ・異なるタイプの電源モジュールの使用：AC 入力電源装置と DC 入力電源装置が混在している場合、AC 入力電圧レベルを 220 VAC にする必要があります。

- ・In-Service Software Upgrade (ISSU)

- ・メジャーリリーストレイン (16.x、17.x、または 18.x) 内では、ISSU は 3 年以内にリリースされる 2 つの EM 間でサポートされます。
- ・メジャーリリーストレイン内で、ISSU は次の場合にサポートされています。
 - ・任意の EM (EM1、EM2、EM3) から別の EM (EM1、EM2、EM3) へ
例：16.9.x から 16.12.x へ、17.3.x から 17.6.x へ、17.6.x から 17.9.x へ
 - ・同一 EM 内のすべてのリリース

例：16.9.2 から 16.9.3 または 16.9.4 または 16.9.x へ、16.12.1 から 16.12.2 または 16.12.3 または 16.12.x へ、17.3.1 から 17.3.2 または 17.3.3 または 17.3.x へ

- メジャーリリーストレイン間では、ISSU は次の場合にサポートされていません。
 - メジャーリリーストレインの EM から別のメジャーリリーストレインの EM へ
例：16.x.x から 17.x.x へ、または 17.x.x から 18.x.x へはサポート対象外
 - SM から EM、または EM から SM へ
例：16.10.x または 16.11.x から 16.12.x へはサポート対象外
 - ISSU は、エンジニアリングスペシャルリリースおよび.sイメージ（またはそれに類するもの）ではサポートされていません。
 - ISSU は、ライセンスデータペイロード暗号化 (LDPE) とペイロード暗号化機能のない (NPE) Cisco IOS XE ソフトウェアイメージ間ではサポートされていません。
 - ISSU ダウングレードはサポートされません。
 - ISSU ではダウンタイムなしでアップグレードを実行できますが、メンテナンス期間中にのみ実行することをお勧めします。
 - ソフトウェアリリースで導入された新しい機能で設定の変更が必要な機能については、ISSU の実行時に有効にしないでください。
 - ダウングレード後のバージョンのソフトウェアイメージで使用できない機能については、ISSU を開始する前に無効にしてください。
- QoS の制約事項
 - QoS キューイングポリシーを設定する際は、キューイングバッファの合計が 100% を超えないようにしてください。
 - サブインターフェイスでのポリシングおよびマーキングポリシーがサポートされています。
 - スイッチ仮想インターフェイス (SVI) でのポリシーのマーキングがサポートされています。
 - ポートチャネルインターフェイス、トンネルインターフェイス、およびその他の論理インターフェイスでは QoS ポリシーはサポートされません。
 - セキュア シェル (SSH)
 - SSH バージョン 2 を使用してください。SSH バージョン 1 はサポートされていません。
 - SCP および SSH の暗号化操作の実行中は、SCP の読み取りプロセスが完了するまで、デバイスの CPU が高くなることが想定されます。SCP は、ネットワーク上のホスト間でのファイル転送をサポートしており、転送に SSH を使用します。
SCP および SSH の操作は現在はハードウェア暗号化エンジンでサポートされていないため、暗号化と復号化のプロセスがソフトウェアで実行されることで CPU が高くなります。SCP および SSH のプロセスによる CPU 使用率が 40 ~ 50% になる場合がありますが、デバイスがシャットダウンされることはありません。

- ポリシーを使用したスマートライセンス : Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.2a 以降、ポリシーを使用したスマートライセンスの導入により、製品インスタンスまたはデバイスのホスト名を設定しても、Unique Device Identifier (UDI) のみが表示されます。この表示の変更は、以前のリリースでホスト名が表示されていたすべてのライセンスユーティリティとユーザーインターフェイスで確認できます。これにより何らかのライセンス機能が影響を受けることはありません。この制限に対する回避策はありません。

この制限の影響を受けるライセンスユーティリティとユーザーインターフェイスには、Cisco Smart Software Manager (CSSM) 、Cisco Smart License Utility (CSLU) 、Smart Software Manager On-Prem (SSM On-Prem) のみが含まれます。

この制限は、Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 から削除されました。ホスト名を設定し、ホスト名のプライバシーを無効にすると (**no license smart privacy hostname** グローバル コンフィギュレーションコマンド) 、ホスト名情報が製品インスタンスから送信され、該当するユーザーインターフェイス (CSSM、CSLU、SSM オンプレミス) に表示されます。詳細については、このリリースのコマンド リファレンスを参照してください。

- TACACS レガシーコマンド : レガシー **tacacs-server host** コマンドを設定しないでください。このコマンドは廃止されました。デバイス上で実行されているソフトウェアバージョンが Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.2 以降のリリースである場合、レガシーコマンドを使用すると認証が失敗する可能性があります。グローバル コンフィギュレーションモードで **tacacs server** コマンドを使用します。
- USB の認証 : Cisco USB ドライブをスイッチに接続すると、既存の暗号化事前共有キーでドライブの認証が試行されます。USB ドライブからは認証用のキーが送信されないため、**password encryption aes** コマンドを入力するとコンソールに次のメッセージが表示されます。

```
Device(config)# password encryption aes
Master key change notification called without new or old key
```

- Catalyst 9000 シリーズスイッチは、MACsec スイッチ間接続をサポートします。オーバーレイネットワークでスイッチからホストへの MACsec 接続を設定することは推奨されません。既存のスイッチからホストへの MACsec の実装または設計レビューについては、シスコの営業担当者またはチャネルパートナーにお問い合わせください。
- VLAN の制限事項 : スイッチの設定時にデータおよび音声ドメインを定義する際には適切に定義された分離を行うこと、またスイッチスタック全体で音声 VLAN とは異なるデータ VLAN を維持することをお勧めします。1 つのインターフェイス上のデータと音声ドメインに対して同じ VLAN が設定されている場合、CPU 使用率が高くなり、デバイスが影響を受ける可能性があります。
- YANG データモデリングの制限事項 : サポートされる NETCONF の最大同時セッション数は 20 セッションです。
- Embedded Event Manager : アイデンティティイベントディテクタは、Embedded Event Manager ではサポートされていません。
- Cisco Catalyst 9600 シリーズスーパーバイザ 2 モジュールでは、TCAM スペースは機能ごとに予約されません。使用可能な TCAM スペースは、機能全体で共有されます。
- ファイルシステムチェック (fsck) ユーティリティは、インストールモードではサポートされていません。
- **service-routing mdns-sd** コマンドは廃止されます。代わりに、**mdns-sd gateway** コマンドを使用してください。
- スイッチの Web UI では、データ VLAN のみを設定でき、音声 VLAN は設定できません。Web UI を使用してインターフェイスに設定されている音声 VLAN を削除すると、そのインターフェイスに関連付けられているすべてのデータ VLAN もデフォルトで削除されます。

- Cisco IOS XE リリース 17.10 以降、次のキー交換および MAC アルゴリズムがデフォルトのリストから削除されました。

キー交換アルゴリズム：

- diffie-hellman-group14-sha1

MAC アルゴリズム：

- hmac-sha1
- hmac-sha2-256
- hmac-sha2-512



(注)

ip ssh server algorithm kex コマンドを使用するとキー交換アルゴリズムを設定でき、**ip ssh server algorithm mac** コマンドを使用すると MAC アルゴリズムを設定できます。

ライセンス

Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチで使用可能な機能に必要なライセンスの詳細については、「[Configuring Licenses on Cisco Catalyst 9000 Series Switches](#)」を参照してください。

Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチに関連するすべてのライセンス情報は、コレクションページ（[Cisco Catalyst 9000 Switching Family Licensing](#)）で入手できます。

使用可能なライセンスモデルと構成情報

- Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1 ~ Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.1：スマートライセンスがデフォルトであり、ライセンスを管理するためにサポートされている唯一の方法です。
- Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.2a 以降：ポリシーを使用したスマートライセンス（スマートライセンスの拡張バージョン）がデフォルトであり、ライセンスを管理するためにサポートされている唯一の方法です。

互換性マトリックス

Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ、Cisco Identity Services Engine、および Cisco Prime Infrastructure 間のソフトウェア互換性情報を確認する場合は、「[Cisco Catalyst 9000 Series Switches Software Version Compatibility Matrix](#)」を参照してください。

スイッチ ソフトウェア バージョン情報

このセクションでは、ソフトウェア、イメージ、ROMMON、および Field-Programmable Gate Array (FPGA) のバージョンに関する情報を提供します。

ソフトウェアバージョンの確認

Cisco IOS XE ソフトウェアのパッケージファイルは、システムボードのフラッシュデバイス (flash:) に保存されます。

show version 特権 EXEC コマンドを使用すると、スイッチで稼働しているソフトウェアバージョンを参照できます。



(注)

show version の出力にはスイッチで稼働しているソフトウェアイメージが常に表示されますが、最後に表示されるモデル名は工場出荷時の設定であり、ソフトウェアライセンスをアップグレードしても変更されません。

また、**dir filesystem:** 特権 EXEC コマンドを使用して、フラッシュメモリに保存している可能性のある他のソフトウェアイメージのディレクトリ名を表示できます。

ソフトウェアイメージの検索

リリース	イメージタイプ	ファイル名
Cisco IOS XE 17.18.2	CAT9K_IOSXE	cat9k_iosxe.17.18.02.SPA.bin
	ペイロード暗号化なし (NPE)	cat9k_iosxe_npe.17.18.02.SPA.bin
Cisco IOS XE 17.18.1	CAT9K_IOSXE	cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.bin
	ペイロード暗号化なし (NPE)	cat9k_iosxe_npe.17.18.01.SPA.bin

ソフトウェアイメージをダウンロードするには、ソフトウェアのダウンロードページ ([Cisco Catalyst 9600 Series Switches](#)) にアクセスしてください。

ROMMON バージョン

ROMMON はブートローダーとも呼ばれ、デバイスの電源投入またはリセット時に実行されるファームウェアです。プロセッサハードウェアを初期化し、オペレーティングシステムソフトウェア (Cisco IOS XE ソフトウェアイメージ) を起動します。ROMMON は、スイッチ上の次のシリアルペリフェラルインターフェイス (SPI) フラッシュデバイスに保存されます。

- プライマリ：ここに保存されているのは、デバイスの電源を投入するたび、またはリセットするたびにシステムが起動する ROMMON です。
- ゴールデン：ここに保存されている ROMMON はバックアップコピーです。プライマリ内の ROMMON が破損すると、ゴールデン SPI フラッシュデバイスの ROMMON が自動的に起動します。

ファームウェアの不具合を解決したり、新機能をサポートするには、ROMMON のアップグレードが必要になる場合がありますが、すべてのリリースに新しいバージョンが存在するとは限りません。

次の表に、Cisco Catalyst 9600 シリーズスイッチの Cisco IOS XE リリースにバンドルされている ROMMON バージョンについての情報を示します。Cisco IOS XE リリースは、この表に記載されているバージョンより低いバージョンまたは高いバージョンの ROMMON とも互換性があります。詳細については、「ROMMON のアップグレード」セクションを参照してください。

Cisco IOS XE 16.x.x リリースの ROMMON バージョン情報については、それぞれのプラットフォームの対応する Cisco IOS XE 16.x.x リリースノートを参照してください。

リリース	ROMMON バージョン (C9600-SUP-1)	ROMMON バージョン (C9600X-SUP-2)
17.18.2	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
17.18.1	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
17.17.1	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
17.16.1	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
17.15.4	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
17.15.3	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
17.15.2	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
17.15.1	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
17.14.1	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
17.13.1	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
Dublin 17.12.4	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
Dublin 17.12.3	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
Dublin 17.12.2	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
Dublin 17.12.1	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
Dublin 17.11.1	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
Dublin 17.10.1	17.8.1r[FC1]	17.10.1r
Cupertino 17.9.5	17.8.1r[FC1]	17.7.1r[FC3]
Cupertino 17.9.4	17.8.1r[FC1]	17.7.1r[FC3]
Cupertino 17.9.3	17.8.1r[FC1]	17.7.1r[FC3]
Cupertino 17.9.2	17.8.1r[FC1]	17.7.1r[FC3]
Cupertino 17.9.1	17.8.1r[FC1]	17.7.1r[FC3]
Cupertino 17.8.1	17.8.1r[FC1]	17.7.1r[FC3]
Cupertino 17.7.1	17.6.1r	17.7.1r[FC3]
Bengaluru 17.6.7	17.6.1r	-
Bengaluru 17.6.6a	17.6.1r	-

リリース	ROMMON バージョン (C9600-SUP-1)	ROMMON バージョン (C9600X-SUP-2)
Bengaluru 17.6.6	17.6.1r	-
Bengaluru 17.6.5	17.6.1r	-
Bengaluru 17.6.4	17.6.1r	-
Bengaluru 17.6.3	17.6.1r	-
Bengaluru 17.6.2	17.6.1r	-
Bengaluru 17.6.1	17.6.1r	-
Bengaluru 17.5.1	17.3.1r[FC2]	-
Bengaluru 17.4.1	17.3.1r[FC2]	-
Amsterdam 17.3.8a	17.3.1r[FC2]	-
Amsterdam 17.3.8	17.3.1r[FC2]	-
Amsterdam 17.3.7	17.3.1r[FC2]	-
Amsterdam 17.3.6	17.3.1r[FC2]	-
Amsterdam 17.3.5	17.3.1r[FC2]	-
Amsterdam 17.3.4	17.3.1r[FC2]	-
Amsterdam 17.3.3	17.3.1r[FC2]	-
Amsterdam 17.3.2a	17.3.1r[FC2]	-
Amsterdam 17.3.1	17.3.1r[FC2]	-
Amsterdam 17.2.1	17.1.1[FC2]	-
Amsterdam 17.1.1	17.1.1[FC1]	-

フィールドプログラマブルゲートアレイのバージョンのアップグレード

フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA) は、シスコスイッチ上に存在するプログラマブルメモリデバイスの一種です。これらは、特定の専用機能の作成を可能にする再設定可能な論理回線です。

現在の FPGA バージョンを確認するには、特権 EXEC モードで **show firmware version all** コマンドを入力するか、ROMMON モードで **version -v** コマンドを入力します。



(注)

- すべてのソフトウェアリリースで FPGA のバージョンが変更されるわけではありません。
- バージョンの変更は、通常のソフトウェアアップグレードの一部として行われ、他に追加の手順を実行する必要はありません。

スイッチソフトウェアのアップグレードとダウングレード

このセクションでは、デバイスソフトウェアのアップグレードとダウングレードに関するさまざまな側面について説明します。



(注)

Web UIを使用してデバイスソフトウェアをインストール、アップグレード、ダウングレードすることはできません。

インストールモードでのアップグレード

次の手順に従い、インストールモードで **install** コマンドを使用して、あるリリースから別のリリースにアップグレードします。ソフトウェアイメージのアップグレードを実行するには、**boot flash:packages.conf** を使用して IOS を起動する必要があります。

注意

アップグレード時には、次の注意ガイドラインに従う必要があります。

- スイッチの電源を再投入しないでください。
- 電源を切断したり、スーパーバイザモジュールを取り外したりしないでください。
- シャーシ内のいずれかのスーパーバイザモジュールでブートローダのアップグレード中、またはスイッチが起動しているときに、(ハイアベイラビリティセットアップ内) いずれかのスーパーバイザのオンライン挿入および交換 (OIR) を実行しないでください。
- スイッチが起動しているときは、スイッチングモジュール (ラインカード) の OIR を実行しないでください。

この手順は、次のアップグレードのシナリオで使用できます。

アップグレード前のリリース	目的
Cisco IOS XE 17.17.x 以前のリリース	Cisco IOS XE 17.18.x

この手順では、**install** コマンドを使用してスイッチ上の Cisco IOS XE ソフトウェアを Cisco IOS XE 17.17.1 から Cisco IOS XE 17.18.1 にアップグレードするステップを示し、その後に出力例を示します。

ステップ1 クリーンアップ

install remove inactive

このコマンドを使用して、容量が不足している場合に古いインストールファイルをクリーンアップし、フラッシュに 1 GB 以上の領域を確保して、新しいイメージを展開します。

ステップ2 新しいイメージをフラッシュにコピー

a) **copy tftp:[//location]/directory]/filename flash:**

このコマンドを使用して、TFTP サーバからフラッシュメモリに新しいイメージをコピーします。location は、IP アドレスまたはホスト名です。ファイル名は、ファイル転送に使用されるディレクトリの相対パスで指定します。新しいイメージを TFTP サーバから使用する場合は、このステップをスキップしてください。

b) **dir flash:*.bin**

このコマンドを使用して、イメージがフラッシュに正常にコピーされたことを確認します。

ステップ3 ブート変数を設定

a) **boot system flash:packages.conf**

このコマンドを使用して、ブート変数を **flash:packages.conf** に設定します。

b) **no boot manual**

スイッチを自動ブートに設定するには、このコマンドを使用します。設定はスタンバイスイッチと同期されます（該当する場合）。

c) **write memory**

このコマンドを使用して、ブート設定を保存します。

d) **show bootvar**

このコマンドを使用して、ブート変数（packages.conf）と手動ブート設定（no）を確認します。

ステップ4 イメージをフラッシュにインストール

install add file activate commit

このコマンドを使用して、イメージをインストールします。

イメージをフラッシュメモリにコピーした場合は、TFTP サーバ上のソースイメージまたはフラッシュをポイントすることを推奨します。

 **install add file activate commit command** を実行した後に、システムは自動的にリロードします。システムを手動でリロードする必要はありません。
(注)

ステップ5 インストールを確認

ソフトウェアのインストールが正常に完了したら、**dir flash:** コマンドを使用して、フラッシュパーティションに 10 個の新しい .pkg ファイルと 2 つの .conf ファイルがあることを確認します。

a) **dir flash:*.conf**

b) **dir flash:*.conf**

ステップ6 バージョンの確認

show version

イメージが起動したら、このコマンドを使用して新しいイメージのバージョンを確認します。

例

次の例は、**install remove inactive** コマンドを使用して未使用のファイルをクリーンアップした場合の出力を示しています。

```
Switch# install remove inactive

install_remove: START Thu Jul 31 19:51:48 UTC 2025
Cleaning up unnecessary package files
Scanning boot directory for packages ... done.
Preparing packages list to delete ...
  cat9k-cc_srdriver.17.17.01.SPA.pkg
    File is in use, will not delete.
  cat9k-espbase.17.17.01.SPA.pkg
    File is in use, will not delete.
  cat9k-guestshell.17.17.01.SPA.pkg
    File is in use, will not delete.
  cat9k-rpbase.17.17.01.SPA.pkg
    File is in use, will not delete.
  cat9k-rpboot.17.17.01.SPA.pkg
    File is in use, will not delete.
  cat9k-sipbase.17.17.01.SPA.pkg
    File is in use, will not delete.
  cat9k-sipspa.17.17.01.SPA.pkg
    File is in use, will not delete.
  cat9k-srdriver.17.17.01.SPA.pkg
    File is in use, will not delete.
  cat9k-webui.17.17.01.SPA.pkg
    File is in use, will not delete.
  cat9k-wlc.17.17.01.SPA.pkg
    File is in use, will not delete.
  packages.conf
    File is in use, will not delete.
done.

The following files will be deleted:
[switch 1]:
/flash/cat9k-cc_srdriver.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspa.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-wlc.17.17.01.SPA.pkg
/flash/packages.conf

Do you want to remove the above files? [y/n]y

[switch 1]:
Deleting file flash:cat9k-cc_srdriver.17.17.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-espbase.17.17.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-guestshell.17.17.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-rpbase.17.17.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-rpboot.17.17.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-sipbase.17.17.01.SPA.pkg ... done.
```

```

Deleting file flash:cat9k-sipspa.17.17.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-srdriver.17.17.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-webui.17.17.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:cat9k-wlc.17.17.01.SPA.pkg ... done.
Deleting file flash:packages.conf ... done.
SUCCESS: Files deleted.
--- Starting Post_Remove_Cleanup ---
Performing Post_Remove_Cleanup on all members
[1] Post_Remove_Cleanup package(s) on switch 1
[1] Finished Post_Remove_Cleanup on switch 1
Checking status of Post_Remove_Cleanup on [1]
Post_Remove_Cleanup: Passed on [1]
Finished Post_Remove_Cleanup

SUCCESS: install_remove Thu Jul 31 19:52:25 UTC 2025
Switch#
Switch# copy tftp://10.8.0.6/image/cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.bin flash:
destination filename [cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.bin]?
Accessing tftp://10.8.0.6/image/cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.bin...
Loading /cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.bin from 10.8.0.6 (via GigabitEthernet0/0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 601216545 bytes]

601216545 bytes copied in 50.649 secs (11870255 bytes/sec)

Switch# dir flash:*.bin
Directory of flash:/*.bin
Directory of flash:/
434184 -rw- 601216545 Jul 31 2025 10:18:11 -07:00 cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.bin
11353194496 bytes total (8976625664 bytes free)

Switch(config)# boot system flash:packages.conf
Switch(config)# no boot manual
Switch(config)# exit
Switch# write memory
Switch# show bootvar
BOOT variable = bootflash:packages.conf
MANUAL_BOOT variable = no
BAUD variable = 9600
ENABLE_BREAK variable = yes
BOOTMODE variable does not exist
IPXE_TIMEOUT variable does not exist
CONFIG_FILE variable =

Standby BOOT variable = bootflash:packages.conf
Standby MANUAL_BOOT variable = no
Standby BAUD variable = 9600
Standby ENABLE_BREAK variable = yes
Standby BOOTMODE variable does not exist
Standby IPXE_TIMEOUT variable does not exist
Standby CONFIG_FILE variable =

```

次の例は、Cisco IOS XE 17.18.1 ソフトウェアイメージをフラッシュにインストールした場合の出力を示しています。

```

Switch# install add file flash:cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.bin activate commit
_install_activate_commit: START Thu Jul 31 16:37:25 IST 2025

*Jul 31 16:37:26.544 IST: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install one-shot
flash:cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.bin
install_activate_commit: Adding PACKAGE
install_activate_commit: Checking whether new add is allowed ....

This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed?
Please confirm you have changed boot config to flash:packages.conf [y/n]y

--- Starting initial file syncing ---
Copying image file: flash:cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.bin to standby
Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.bin to standby
Finished initial file syncing

--- Starting Add ---
Performing Add on Active/Standby
[R0] Add package(s) on R0
[R0] Finished Add on R0
[R1] Add package(s) on R1
[R1] Finished Add on R1
Checking status of Add on [R0 R1]
Add: Passed on [R0 R1]
Finished Add

Image added. Version: 17.18.01

install_activate_commit: Activating PACKAGE
Following packages shall be activated:
/flash/cat9k-wlc.17.18.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.17.18.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.17.18.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspa.17.18.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.17.18.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.17.18.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.17.18.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.17.18.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.17.18.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-cc_srdriver.17.18.01.SPA.pkg

This operation may require a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y

--- Starting Activate ---
Performing Activate on Active/Standby
*Jul 31 16:45:21.695 IST: %INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: R0/0: rollback_timer: Install auto
abort timer will expire in 7200 seconds  [R0] Activate package(s) on R0
[R0] Finished Activate on R0
[R1] Activate package(s) on R1
[R1] Finished Activate on R1
Checking status of Activate on [R0 R1]
Activate: Passed on [R0 R1]
Finished Activate

*Jul 31 16:45:25.233 IST: %INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: R1/0: rollback_timer: Install auto
abort timer will expire in 7200 seconds--- Starting Commit ---
Performing Commit on Active/Standby
[R0] Commit package(s) on R0
[R0] Finished Commit on R0
[R1] Commit package(s) on R1
[R1] Finished Commit on R1
Checking status of Commit on [R0 R1]
Commit: Passed on [R0 R1]
Finished Commit

```

```
Install will reload the system now!
SUCCESS: install_add_activate_commit  Thu Jul 31 16:46:18 IST 2025
```

次に、**dir flash:*.pkg** コマンドの出力例を示します。

```
Switch# dir flash:*.pkg
Directory of flash:/*.pkg
Directory of flash:/
475140 -rw- 2012104   Mar 25 2025 09:52:41 -07:00 cat9k-cc_srdriver.17.17.01.SPA.pkg
475141 -rw- 70333380  Mar 25 2025 09:52:44 -07:00 cat9k-espbase.17.17.01.SPA.pkg
475142 -rw- 13256   Mar 25 2025 09:52:44 -07:00 cat9k-guestshell.17.17.01.SPA.pkg
475143 -rw- 349635524 Mar 25 2025 09:52:54 -07:00 cat9k-rpbase.17.17.01.SPA.pkg
475149 -rw- 24248187 Mar 25 2025 09:53:02 -07:00 cat9k-rpboot.17.17.01.SPA.pkg
475144 -rw- 25285572  Mar 25 2025 09:52:55 -07:00 cat9k-sipbase.17.17.01.SPA.pkg
475145 -rw- 20947908  Mar 25 2025 09:52:55 -07:00 cat9k-sipspa.17.17.01.SPA.pkg
475146 -rw- 2962372   Mar 25 2025 09:52:56 -07:00 cat9k-srdriver.17.17.01.SPA.pkg
475147 -rw- 13284288  Mar 25 2025 09:52:56 -07:00 cat9k-webui.17.17.01.SPA.pkg
475148 -rw- 13248   Mar 25 2025 09:52:56 -07:00 cat9k-wlc.17.17.01.SPA.pkg

491524 -rw- 25711568 Jul 31 2025 11:49:33 -07:00 cat9k-cc_srdriver.17.18.01.SPA.pkg
491525 -rw- 78484428 Jul 31 2025 11:49:35 -07:00 cat9k-espbase.17.18.01.SPA.pkg
491526 -rw- 1598412  Jul 31 2025 11:49:35 -07:00 cat9k-guestshell.17.18.01.SPA.pkg
491527 -rw- 404153288 Jul 31 2025 11:49:47 -07:00 cat9k-rpbase.17.18.01.SPA.pkg
491533 -rw- 31657374 Jul 31 2025 11:50:09 -07:00 cat9k-rpboot.17.18.01.SPA.pkg
491528 -rw- 27681740  Jul 31 2025 11:49:48 -07:00 cat9k-sipbase.17.18.01.SPA.pkg
491529 -rw- 52224968  Jul 31 2025 11:49:49 -07:00 cat9k-sipspa.17.18.01.SPA.pkg
491530 -rw- 31130572  Jul 31 2025 11:49:50 -07:00 cat9k-srdriver.17.18.01.SPA.pkg
491531 -rw- 14783432  Jul 31 2025 11:49:51 -07:00 cat9k-webui.17.18.01.SPA.pkg
491532 -rw- 9160    Jul 31 2025 11:49:51 -07:00 cat9k-wlc.17.18.01.SPA.pkg

11353194496 bytes total (8963174400 bytes free)
```

次に、**dir flash:*.conf** コマンドの出力例を示します。フラッシュパーティションの 2 つの .conf ファイルが表示されています。

- **packages.conf** : 新しくインストールした .pkg ファイルに書き換えられたファイル。
- **cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.conf** : 新しくインストールした **packages.conf** ファイルのバックアップコピー

```
Switch# dir flash:*.conf
```

```
Directory of flash:/*.conf
Directory of flash:/
16631 -rw- 4882 Jul 31 2025 05:39:42 +00:00 packages.conf
16634 -rw- 4882 Jul 31 2025 05:34:06 +00:00 cat9k_iosxe.17.18.01.SPA.conf
```

次の **show version** コマンドの出力例では、デバイスの Cisco IOS XE 17.18.1 イメージの情報が表示されています。

```
Switch# show version
```

```
Cisco IOS XE Software, Version 17.18.01
Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.18.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2025 by Cisco Systems, Inc..
<output truncated>
```

インストールモードでのダウングレード

ここでは、あるリリースから別のリリースにインストールモードでダウングレードする手順を示します。ソフトウェアイメージのダウングレードを実行するには、**boot flash:packages.conf** を使用して IOS を起動する必要があります。

この手順は、次のダウングレードのシナリオで使用できます。

ダウングレード前のリリース	目的
Cisco IOS XE 17.18.x	Cisco IOS XE 17.17.x 以前のリリース



(注)

あるリリースを搭載して新しく導入されたスイッチモデルをダウングレードすることはできません。モジュールが導入されたリリースは、そのモデルの最小ソフトウェアバージョンです。すべての既存のハードウェアを最新のハードウェアと同じリリースにアップグレードすることをお勧めします。

この手順では、**install** コマンドを使用してスイッチ上の Cisco IOS XE ソフトウェアを Cisco IOS XE 17.18.1 から Cisco IOS XE 17.17.1 にダウングレードするステップを示し、その後に出力例を示します。

ステップ1 クリーンアップ

install remove inactive

このコマンドを使用して、容量が不足している場合に古いインストールファイルをクリーンアップし、フラッシュに 1 GB 以上の領域を確保して、新しいイメージを展開します。

ステップ2 新しいイメージをフラッシュにコピー

a) **copy tftp:[//location]/directory]/filename flash:**

このコマンドを使用して、TFTP サーバからフラッシュメモリに新しいイメージをコピーします。location は、IP アドレスまたはホスト名です。ファイル名は、ファイル転送に使用されるディレクトリの相対パスで指定します。新しいイメージを TFTP サーバから使用する場合は、このステップをスキップしてください。

b) **dir flash:**

このコマンドを使用して、イメージがフラッシュに正常にコピーされたことを確認します。

ステップ3 ブート変数を設定

a) **boot system flash:packages.conf**

このコマンドを使用して、ブート変数を **flash:packages.conf** に設定します。

b) **no boot manual**

スイッチを自動ブートに設定するには、このコマンドを使用します。設定はスタンバイスイッチと同期されます（該当する場合）。

c) **write memory**

このコマンドを使用して、ブート設定を保存します。

d) **show bootvar**

このコマンドを使用して、ブート変数 (packages.conf) と手動ブート設定 (no) を確認します。

ステップ4 ソフトウェアイメージをダウングレード

install add file activate commit

このコマンドを使用して、イメージをインストールします。

イメージをフラッシュメモリにコピーした場合は、TFTPサーバ上のソースイメージまたはフラッシュをポイントすることを推奨します。



install add file activate commit コマンドを実行した後に、システムは自動的にリロードします。

システムを手動でリロードする必要はありません。

(注)

ステップ5 バージョンの確認

show version

イメージが起動したら、このコマンドを使用して新しいイメージのバージョンを確認します。



ソフトウェアイメージをダウングレードしても、ROMMONのバージョンは自動的にダウングレードされません。更新された状態のままになります。

(注)

例

次の例は、**install remove inactive** コマンドを使用して未使用のファイルをクリーンアップした場合の出力を示しています。

```
Switch# install remove inactive
install_remove: START Thu Jul 31 11:42:27 IST 2025

Cleaning up unnecessary package files

No path specified, will use booted path bootflash:packages.conf

Cleaning bootflash:
  Scanning boot directory for packages ... done.
  Preparing packages list to delete ...
    cat9k-cc_srdriver.17.18.01.SSA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k-espbase.17.18.01.SSA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k-guestshell.17.18.01.SSA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k-rpbase.17.18.01.SSA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k-rpboot.17.18.01.SSA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k-sipbase.17.18.01.SSA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k-sipspa.17.18.01.SSA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k-srdriver.17.18.01.SSA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k-webui.17.18.01.SSA.pkg
      File is in use, will not delete.
```

```

cat9k-wlc.17.18.01.SSA.pkg
  File is in use, will not delete.
  packages.conf
    File is in use, will not delete.
done.
SUCCESS: No extra package or provisioning files found on media. Nothing to clean.

SUCCESS: install_remove  Thu Jul 31 11:42:39 IST 2025

--- Starting Post_Remove_Cleanup ---
Performing Post_Remove_Cleanup on all members
[1] Post_Remove_Cleanup package(s) on switch 1
[1] Finished Post_Remove_Cleanup on switch 1
Checking status of Post_Remove_Cleanup on [1]
Post_Remove_Cleanup: Passed on [1]
Finished Post_Remove_Cleanup

SUCCESS: install_remove Thu Jul 31 19:52:25 UTC 2025
Switch#


Switch# copy tftp://10.8.0.6/image/cat9k_iosxe.17.17.01.SPA.bin flash:
Destination filename [cat9k_iosxe.17.17.01.SPA.bin]?
Accessing tftp://10.8.0.6//cat9k_iosxe.17.17.01.SPA.bin...
Loading /cat9k_iosxe.17.17.01.SPA.bin from 10.8.0.6 (via GigabitEthernet0/0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 508584771 bytes]
508584771 bytes copied in 101.005 secs (5035244 bytes/sec)

Switch# dir flash:*.bin
Directory of flash:/*.bin

Directory of flash:/

434184 -rw- 508584771 Jul 31 2025 13:35:16 -07:00 cat9k_iosxe.17.17.01.SPA.bin
11353194496 bytes total (9055866880 bytes free)

Switch(config)# boot system flash:packages.conf

Switch(config)# no boot manual
Switch(config)# exit

Switch# write memory

Switch# show bootvar
BOOT variable = bootflash:packages.conf
MANUAL_BOOT variable = no
BAUD variable = 9600
ENABLE_BREAK variable = yes
BOOTMODE variable does not exist
IPXE_TIMEOUT variable does not exist
CONFIG_FILE variable =

Standby BOOT variable = bootflash:packages.conf
Standby MANUAL_BOOT variable = no
Standby BAUD variable = 9600
Standby ENABLE_BREAK variable = yes
Standby BOOTMODE variable does not exist
Standby IPXE_TIMEOUT variable does not exist
Standby CONFIG_FILE variable =

```

次の例では、**install add file activate commit** コマンドを使用して Cisco IOS XE 17.17.1 ソフトウェアイメージをフラッシュにインストールしています。

```

Switch# install add file flash:cat9k_iosxe.17.17.01.SPA.bin activate commit

_install_add_activate_commit: START Thu Jul 31 21:37:25 IST 2025

*Jul 31 16:37:26.544 IST: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install one-shot
flash:cat9k_iosxe.17.17.01.SPA.bin
install_add_activate_commit: Adding PACKAGE
install_add_activate_commit: Checking whether new add is allowed ....

This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed?
Please confirm you have changed boot config to flash:packages.conf [y/n]y

--- Starting initial file syncing ---
Copying image file: flash:cat9k_iosxe.17.17.01.SPA.bin to standby
Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.17.17.01.SPA.bin to standby
Finished initial file syncing

--- Starting Add ---
Performing Add on Active/Standby
[R0] Add package(s) on R0
[R0] Finished Add on R0
[R1] Add package(s) on R1
[R1] Finished Add on R1
Checking status of Add on [R0 R1]
Add: Passed on [R0 R1]
Finished Add

Image added. Version: 17.17.1
install_add_activate_commit: Activating PACKAGE
Following packages shall be activated:
/flash/cat9k-wlc.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-webui.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-srdriver.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipspa.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-sipbase.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpboot.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-rpbase.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-guestshell.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-espbase.17.17.01.SPA.pkg
/flash/cat9k-cc_srdriver.17.17.01.SPA.pkg

This operation may require a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y

--- Starting Activate ---
Performing Activate on Active/Standby

*Jul 31 21:45:21.695 IST: %INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: R0/0: rollback_timer: Install auto
abort timer will expire in 7200 seconds [R0] Activate package(s) on R0
[R0] Finished Activate on R0
[R1] Activate package(s) on R1
[R1] Finished Activate on R1
Checking status of Activate on [R0 R1]
Activate: Passed on [R0 R1]
Finished Activate

*Jul 31 21:45:25.233 IST: %INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: R1/0: rollback_timer: Install auto
abort timer will expire in 7200 seconds--- Starting Commit ---
Performing Commit on Active/Standby
[R0] Commit package(s) on R0
[R0] Finished Commit on R0
[R1] Commit package(s) on R1
[R1] Finished Commit on R1
Checking status of Commit on [R0 R1]

```

```
Commit: Passed on [R0 R1]
Finished Commit
```

```
Install will reload the system now!
SUCCESS: install_add_activate_commit Thu Jul 31 21:46:18 IST 2025
```

次の **show version** コマンドの出力例では、デバイスの Cisco IOS XE 17.17.1 イメージの情報が表示されています。

```
Switch# show version
Cisco IOS XE Software, Version 17.17.01
Cisco IOS Software [Dublin], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.17.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2025 by Cisco Systems, Inc.
<output truncated>
```

ROMMON のアップグレード

すべてのメジャーリリースとメンテナンスリリースに適用される ROMMON またはブートローダーのバージョンを確認するには、「[ROMMON バージョン \(22 ページ\)](#)」を参照してください。

ソフトウェアバージョンをアップグレードする前または後に、ROMMON をアップグレードすることができます。アップグレード後のソフトウェアバージョンで新しい ROMMON バージョンが使用可能な場合は、以下のように実行します。

- プライマリ SPI フラッシュデバイスの ROMMON のアップグレード :

この ROMMON は自動的にアップグレードされます。スイッチの既存のリリースからそれ以降のリリースに初めてアップグレードするときに、新しいリリースに新しい ROMMON バージョンがある場合は、スイッチのハードウェアバージョンに基づいてプライマリ SPI フラッシュデバイスの ROMMON が自動的にアップグレードされます。

- ゴールデン SPI フラッシュデバイスの ROMMON のアップグレード :

この ROMMON は手動でアップグレードする必要があります。**upgrade rom-monitor capsule golden switch** コマンドは特権 EXEC モードで入力します。



(注)

- Cisco StackWise Virtual のセットアップの場合は、アクティブとスタンバイのスーパーバイザモジュールをアップグレードします。
- ハイアベイラビリティのセットアップの場合は、アクティブとスタンバイのスイッチのスーパーバイザモジュールをアップグレードします。

ROMMON がアップグレードされると、次のリロード時に有効になります。その後に以前のリリースに戻しても、ROMMON はダウングレードされません。更新後の ROMMON は以前のすべてのリリースをサポートします。

Cisco StackWise Virtual での In-Service Software Upgrade (ISSU)

In Service Software Upgrade (ISSU) は、ネットワークがパケットの転送を継続している間に、デバイス上の別のイメージにイメージをアップグレードするプロセスです。ISSU を活用することで、ネットワークを停止させずにソフトウェアをアップグレードすることができます。ISSU はインストールモードでサポートされています。

ISSU は、デュアル SUP HA および StackWise Virtual システムでサポートされています。インサービス ソフトウェアアップグレードは、1 つのステップまたは 3 つのステップのいずれかで実行されます。

リリース間の ISSU サポート

- メジャーリリーストレイン (16.x、17.x、または 18.x) 内では、ISSU は 3 年以内にリリースされる 2 つの拡張メンテナンス (EM) リリース間でサポートされます。
- メジャーリリーストレイン内で、ISSU は次の場合にサポートされています。

- 任意の EM (EM1、EM2、EM3) リリースから別の EM (EM1、EM2、EM3) リリースへ
例：

16.9.x から 16.12.x
17.3.x から 17.6.x、17.3.x から 17.9.x、17.3.x から 17.12.x など
17.6.x から 17.9.x、17.6.x から 17.12.x、17.6.x から 17.15.x など
17.9.x から 17.12.x、17.9.x から 17.15.x など

- 同一 EM リリース内のすべてのリリース

例：

16.9.2 から 16.9.3、16.9.4、または 16.9.x
16.12.1 から 16.12.2、16.12.3、または 16.12.x
17.3.1 から 17.3.2、17.3.3、または 17.3.x

- ISSU における推奨：CCO での任意の EM 推奨リリースから、CCO での現在の EM 推奨リリースへアップグレードします。

(注)

ISSU を使用して Cisco IOS XE 17.15.1 および 17.15.2 にアップグレードする前に、**snmp-server enable traps energywise** コマンドおよび関連するサブコマンドを削除する必要があります。

Catalyst プラットフォームの ISSU サポートについては「[In-Service Software Upgrade \(ISSU\)](#)」を参照し、拡張および標準メンテナスリリースについては「[Software Lifecycle Support Statement](#)」を参照してください。

拡張性に関する情報

機能スケーリングのガイドラインについては、次の場所にある Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチのデータシートを参照してください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9600-series-switches/nb-06-cat9600-series-data-sheet-cte-en.html>

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9600-series-switches/nb-06-cat9600-series-line-data-sheet-cte-en.html>

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9600-series-switches/nb-06-cat9600-ser-sup-eng-data-sheet-cte-en.html>

関連情報

このセクションでは、製品のマニュアルおよびトラブルシューティング情報へのリンクを示します。

トラブルシューティング

トラブルシューティングの最新の詳細情報については、「[Support & Downloads](#)」にある Cisco TAC Web サイトを参照してください。

[Product Support] に移動し、リストから製品を選択するか、製品の名前を入力します。発生している問題に関する情報を見つけるには、[Troubleshoot and Alerts] を参照してください。

隠しコマンドへのアクセス

ここでは、Cisco IOS XE の隠しコマンドとアクセスする際のセキュリティ対策について説明します。これらのコマンドは、Cisco TAC による高度なトラブルシューティングでの使用のみを目的としており、文書化されていません。

使用できる隠しコマンドは次のように分類されます。

- カテゴリ 1：特権 EXEC モードまたはユーザー EXEC モードの隠しコマンド。これらのコマンドにアクセスするには、最初に **service internal** コマンドを入力します。
- カテゴリ 2：いずれかのコンフィギュレーションモード（グローバルやインターフェイスなど）の隠しコマンド。これらのコマンドについては、**service internal** コマンドは必要ありません。

さらに、カテゴリ 1 および 2 の隠しコマンドには以下が適用されます。

- コマンドの CLI ヘルプがあります。システムプロンプトで疑問符 (?) を入力すると、使用できるコマンドの一覧が表示されます。

注：カテゴリ 1 では、疑問符を入力する前に **service internal** コマンドを入力します。これは、カテゴリ 2 では必要ありません。

- 隠しコマンドを使用すると、%PARSER-5-HIDDEN syslog メッセージが生成されます。次に例を示します。

*Feb 14 10:44:37.917: %PARSER-5-HIDDEN: Warning!!! 'show processes memory old-header' is a hidden command.

Use of this command is not recommended/supported and will be removed in future.

カテゴリ 1 および 2 以外の内部コマンドは CLI に表示されます。それらのコマンドについては、%PARSER-5-HIDDEN syslog メッセージは生成されません。

重要

隠しコマンドは TAC からの指示の下でのみ使用することを推奨します。

隠しコマンドの使用が見つかった場合は、TAC ケースを開き、隠しコマンドと同じ情報を収集する別の方法 (EXEC モードの隠しコマンドの場合)、隠しコマンド以外を使用して同じ機能を設定する方法 (コンフィギュレーション モードの隠しコマンドの場合) を探してください。

関連資料

Cisco IOS XE については、「[Cisco IOS XE](#)」を参照してください。

Cisco IOS XE のリリースについては、「[Networking Software \(IOS & NX-OS\)](#)」を参照してください。

Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ のサポートされているすべてのドキュメントについては、「[Cisco Catalyst 9606R Switch](#)」を参照してください。

シスコ検証済みデザインのドキュメントについては、「[Cisco Validated Design Zone](#)」を参照してください。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セットに関する MIB を探してダウンロードするには、[Cisco Feature Navigator](#) にある Cisco MIB Locator を使用します。

製品情報

Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチに固有のサポート終了 (EOL) に関する詳細については、次の URL を参照してください。<https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-9600-series-switches/eos-eol-notice-listing.html>

通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によって求めるビジネス成果を得るには、[Cisco Services](#) [英語] にアクセスしてください。
- サービスリクエストを送信するには、[Cisco Support](#) [英語] にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco DevNet](#) [英語] にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) [英語] にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

シスコバグ検索ツール

[シスコのバグ検索ツール](#) (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。