



Nieuwe en gewijzigde informatie

- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 14.1\(1\), op pagina 1](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 14.0\(1\), op pagina 2](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.8\(1\), op pagina 2](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.7\(1\), op pagina 2](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.6\(1\), op pagina 3](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5\(1\)SR3, op pagina 3](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5\(1\)SR2, op pagina 3](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5\(1\)SR1, op pagina 3](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5\(1\), op pagina 4](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.1\(1\)SR1, op pagina 4](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.1\(1\), op pagina 4](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.0\(1\), op pagina 5](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.7\(1\), op pagina 5](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.5\(1\)SR1, op pagina 5](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.5\(1\), op pagina 5](#)
- [Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.0, op pagina 6](#)

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 14.1(1)

De volgende informatie is nieuw of gewijzigd voor firmwareversie 14.1(1).

| Funcctie | Nieuw en gewijzigd |
|--|--|
| SIP OAuth voor proxy TFTP-ondersteuning | Beveiligingsverbeteringen voor uw telefoonnetwerk |
| Configureerbare vertraagde PLAR | Functies van de telefoon |
| MRA-ondersteuning voor het met Cisco-hoofdtelefoons aanmelden bij Extension Mobility | Functies van de telefoon |
| Telefoonmigratie zonder overgangsbelaasting | Rechtstreekse migratie van uw telefoon naar een telefoon voor meerdere platforms |

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 14.0(1)

Tabel 1: Nieuwe en gewijzigde informatie

| Funcctie | Nieuw en gewijzigd |
|--|---|
| Verbeteringen van de gebruikersinterface | Surviveable Remote Site Telephony Functies van de telefoon |
| Verbeteringen van SIP OAuth | Beveiligingsverbeteringen voor uw telefoonnetwerk |
| Verbeteringen van OAuth voor MRA | Mobile en Remote Access via Expressway |

Vanaf firmwarerelease 14.0 ondersteunen de telefoons DTLS 1.2. DTLS 1.2 vereist Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) versie 9.10 of hoger. U configureert de minimale DTLS-versie voor een VPN-verbinding in ASA. Zie *ASDM Book 3: configuratiehandleiding voor Cisco ASA-serie VPN ASDMop* <https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/products-installation-and-configuration-guides-list.html> voor meer informatie

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.8(1)

De volgende informatie is nieuw of gewijzigd voor firmwarerelease 12.8(1).

| Funcctie | Nieuwe of gewijzigde inhoud |
|--|--|
| Gegevensmigratie telefoon | Het telefoonmodel van een gebruiker wijzigen |
| Verbetering hoofdtelefoonupdate | Apparaatgegevens |
| Met Cisco-hoofdtelefoons aanmelden bij Extension Mobility vereenvoudigen | Functies van de telefoon |
| Meer informatie toegevoegd over het veld Webtoegang | Productspecifieke configuratie |
| Een niet-ondersteunde functie uit de tabel verwijderen | Functies van de telefoon |

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.7(1)

Tabel 2: Revisies Cisco IP-telefoon 7800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.7(1)

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|---|---|
| Firmwareversie 2.0 voor Cisco-headset 500-serie | <ul style="list-style-type: none"> Nieuwe sectie: Headsetbeheer in oudere versies van Cisco Unified Communications Manager Apparaatgegevens |

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|--|--|
| Bijgewerkt voor inkomende gesprekken op groepsnummers. | Functies van de telefoon |
| De configuratiegegevens van de E-Hook zijn verwijderd. | Productspecifieke configuratie |

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.6(1)

Er waren geen updates van de beheerhandleiding nodig voor firmwarerelease 12.6(1).

Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5(1)SR3

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

Tabel 3: Revisies Cisco IP-telefoon 7800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.5(1)SR3

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|--|--|
| Ondersteuning voor onboarding met activeringscode en Mobile and Remote Access | Onboarding met activeringscode en mobiele en Remote Access |
| Ondersteuning voor het gebruik van het hulpprogramma voor probleemrapportage via Cisco Unified Communications Manager. | Een telefoonprobleemrapport maken via Cisco Unified Communications Manager |
| Nieuw onderwerp | Een netwerkverbinding delen met uw telefoon en computer |

Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5(1)SR2

Er waren geen beheerupdates nodig voor firmwarerelease 12.5(1)SR2.

Firmwarerelease 12.5(1)SR2 vervangt firmwarerelease 12.5(1) en firmware 12.5(1)SR1. Firmwarerelease 12.5(1) en firmwarerelease 12.5(1)SR1 zijn vervangen door firmwarerelease 12.5(1)SR2.

Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5(1)SR1

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

Tabel 4: Revisies Cisco IP-telefoon 7800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.5(1)SR1.

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|-----------------------------------|---|
| Ondersteuning voor Elliptic Curve | Ondersteunde beveiligingsfuncties |

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|---|--|
| Ondersteuning voor mediapaden en interactieve connectiviteitsinrichting | Mediapaden en interactieve connectiviteitsinrichting |
| Ondersteuning voor onboarding met activeringscode | Onboarding met activeringscode voor lokale telefoons |
| Ondersteuning voor externe configuratie van de headsetparameters | Headsetbeheer in oudere versies van Cisco Unified Communications Manager |

Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.5(1)

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

Tabel 5: Revisies Cisco IP-telefoon 7800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.5(1)

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|---|---|
| Ondersteuning voor gefluisterde pagingberichten in Cisco Unified Communications Manager Express | Interactie Cisco Unified Communications Manager Express |
| Ondersteuning voor TLS-cijfers uitschakelen | Productspecifieke configuratie |
| Ondersteuning voor handset uitschakelen | Productspecifieke configuratie |

Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.1(1)SR1

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

Tabel 6: Revisies Cisco IP-telefoon 7800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 12.1(1)SR1

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|---|--|
| Verbetering in Kiezen met Enbloc voor timer tussen cijfers T.302. | Productspecifieke configuratie |

Nieuwe informatie voor firmwarerelease 12.1(1)

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

Tabel 7: Revisies Cisco IP-telefoon 7800 Begeerhandleiding voor firmwarerelease 12.1(1)

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|--|---|
| TLS 1.2 in- of uitschakelen voor toegang tot webserver wordt nu ondersteund. | Productspecifieke configuratie |
| De audiocodec G722.2 AMR-WB wordt nu ondersteund. | Hardwareoverzicht van Cisco IP-telefoon |
| | Velden van Gespreksstatistieken |

Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 12.0(1)

Er waren geen updates in de gebruikershandleiding nodig voor firmwarerelease 12.0(1).

Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.7(1)

Er waren geen beheerupdates in de gebruikershandleiding nodig voor firmwarerelease 11.7(1).

Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.5(1)SR1

Alle nieuwe functies zijn toegevoegd aan [Functies van de telefoon](#).

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

Tabel 8: Revisies Cisco IP-telefoon 7800 Begeerhandleiding voor firmwarerelease 11.5(1)SR1.

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|---|--|
| Algemeen | Nieuwe presentatie van de telefoonfunctieconfiguratie in Cisco Unified Communications Manager Configuratie van telefoonfuncties |
| Bijgewerkt met ondersteuning voor configureerbaar belgeluid | Productspecifieke configuratie |
| Bijgewerkt voor Niet storen met MLPP-ondersteuning | AS-SIP instellen |
| Verbeterde beveiliging | Beveiligingsverbeteringen voor uw telefoonnetwerk |

Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.5(1)

Alle nieuwe functies zijn toegevoegd aan [Functies van de telefoon](#).

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

Tabel 9: Revisies Cisco IP-telefoon 7800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 11.5(1).

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|--|--|
| Verbeterde beveiliging | Beveiligingsverbeteringen voor uw telefoonnetwerk |
| Bijgewerkt voor Opus codec | Hardwareoverzicht van Cisco IP-telefoon |
| Bijgewerkt voor FIPS | FIPS-modus inschakelen Velden met Statusberichten |
| Toegevoegd Schermtoets Recent uitschakelen | Productspecifieke configuratie |
| Kiestoon aanpassen toegevoegd | De kiestoon aanpassen |
| Netwerkinformatiescherm weergeven toegevoegd | Netwerkinformatiescherm weergeven |

Nieuwe informatie voor firmwarerelease 11.0

Alle nieuwe functies zijn toegevoegd aan [Functies van de telefoon](#).

Alle referenties in de documentatie bij Cisco Unified Communications Manager zijn bijgewerkt en ondersteunen alle versies van Cisco Unified Communications Manager.

Tabel 10: Revisies Cisco IP-telefoon 7800 Beheerhandleiding voor firmwarerelease 11.0.

| Revisie | Bijgewerkt gedeelte |
|--|---|
| Deze secties zijn gewijzigd voor verbeterde cBarge-ondersteuning | Functies van de telefoon Functietoetsen en schermtoetsen |
| Deze secties zijn gewijzigd voor verbeterde PRT-ondersteuning (Problem Report Tool): | Hulpprogramma Probleemrapportage . Upload-URL voor klantondersteuning configureren |
| Toegevoegd voor Regeltekstlabel | Label voor een lijn instellen . |