

O TANDBERG E20 não se registra ao escritvão após ter mudado meus ajustes do SORVO. O que devo fazer?

Índice

[Introdução](#)

[O TANDBERG E20 não se registra ao escritvão após ter mudado meus ajustes do SORVO. O que devo fazer?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo relaciona-se ao telefone de vídeo E20 IP de Cisco.

Q. O TANDBERG E20 não se registra ao escritvão após ter mudado meus ajustes do SORVO. O que devo fazer?

A. Este problema pode frequentemente ser resolvido recarregando o TANDBERG E20.

Abra o menu **home** e os **ajustes > as configurações de sistema > os ajustes > o reinício** seletos do **administrador**. Se isto não ajuda, assegure-se de que você esteja usando os ajustes corretos do SORVO ou contacte-se seu administrador de sistema.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)