

# Eu não posso conseguir um DVI-I à conexão DVI-I trabalhar para meu codec TANDBERG, por que?

## Índice

[Introdução](#)

[Eu não posso conseguir um DVI-I à conexão DVI-I trabalhar para meu codec TANDBERG, por que?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este artigo relaciona-se ao codec C90 do sistema do Cisco TelePresence e ao Produtos do codec C60 do sistema do Cisco TelePresence.

**Q. Eu não posso conseguir um DVI-I à conexão DVI-I trabalhar para meu codec TANDBERG, por que?**

A. A informação abaixo é somente válida para as versões de software mais baixas do que TC2.0.0.

Esta resposta é válida para o seguinte Produtos:

Codec C60 TANDBERG

Codec C90 TANDBERG

Atualmente, o codec C90 TANDBERG não trabalha confiantemente com um DVI-I ao cabo DVI-I. Use um DVI-I a DVI-A, ou um DVI-I ao cabo DVI-D pelo contrário.

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)