

# Mudanças do horário de verão de Nova Zelândia (DST) para 2007

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Espaço e impacto](#)

[Plataformas Cisco afetadas](#)

[Serviços de Rede para Aplicativos](#)

[Relações e módulos](#)

[Cisco IOS Software](#)

[Gerenciamento de Rede](#)

[Optical Networking](#)

[Segurança e VPN](#)

[TelePresence](#)

[Ferramentas e recursos](#)

[Vídeo, cabo, e entrega satisfeita](#)

[Voz e Comunicação Integrada](#)

[Tecnologia Wireless](#)

[Configurações e ações alternativas](#)

[Implicações do protocolo Network Time Protocol](#)

[Ferramentas de segurança adaptáveis \(ASA\) e Plataformas PIX](#)

[Aplicativo e Content Networking System \(ACNS\)](#)

[Plataformas cactos](#)

[CiscoWorks](#)

[Content Services Switch \(CSS\)](#)

[Intrusion detection e prevenção](#)

[Plataformas de Cisco IOS Software](#)

[Cisco IOS XR](#)

[Switches do armazenamento \(SAN-OS\) - 9500 Series do armazenamento MDS](#)

[VPN 3000 concentradores \(OS de Altiga\)](#)

[Informações de Apoio](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

O 30 de abril 2007, o ladrador honorável de Rick, ministro dos assuntos internos, anunciou uma

extensão de três semanas ao período de economia de luz. O horário de verão (DST) é executado agora do domingo passado em setembro até o primeiro domingo em abril.

Sumário das mudanças ao horário de verão		
	Antes de 2007	Ano 2007 e em seguida
Comece	Primeiro domingo em outubro	2am o 30 de setembro de 2007 (domingo passado em setembro)
Fim	Terceiro domingo em março	3am o 6 de abril de 2008 (primeiro domingo em abril)

Para obter mais informações sobre o tempo do horário de verão em Nova Zelândia, departamento da visita do Web site dos assuntos internos:

[http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg\\_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D](http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D)

As alterações de configuração fornecidas neste documento são exigidas para mudar “programado” em datas do horário de verão para várias zonas de hora (fuso horário). Alguns dispositivos que executam um software mais novo não podem exigir esta mudança se a requisição de aprimoramento é incluída na versão de software que executa no dispositivo. No software que inclui este realce, os valores VELHOS do verão foram mudados aos valores NOVOS do verão, e as alterações de configuração neste documento não são exigidas. Para informações detalhadas sobre dos produtos individuais, veja [plataformas Cisco afetadas](#).

***As mudanças da configuração ou do OS precisarão de ocorrer nos dispositivos que executam as regras velhas, de modo que o tempo do dispositivo possa estar correto, nos logs e outras comunicações carimbadas tempo do dispositivo/plataforma.***

[\[Return to Top\]](#)

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## [Espaço e impacto](#)

A mudança DST afeta todos os dispositivos que apoiam uma alteração de tempo automática em que forem configurados para apoiar o horário de verão. Esta mudança impacta Cisco e dispositivos que não é da Cisco. Os clientes devem contactar todo o vendedor que usar a Mensagem sensível ao tempo ou outras comunicações tempo-carimbadas a fim determinar o impacto da mudança ao tempo do começo e do encerramento do horário de verão.

Os dispositivos afetados que não são mudados poderiam indicar o tempo exatamente 1 hora fora do tempo real durante períodos DST na mola e cair. Em 2007, o DST começa uma semana mais cedo e extremidades uma semana mais tarde do que no passado. Esta mudança toma o efeito pela primeira vez em setembro de 2007. Esta mudança pode ter um maior impacto nas atividades da correlação de evento que são executadas como parte das operações normal que pesquisam defeitos e que monitoram.

Para os dispositivos relacionado à segurança, onde os logs são capturados, correlacionados, e armazenados para a referência futura, esta alteração de tempo poderia torná-los incorretos para as situações onde precisam de ser recordados para reconstruir uma sequência de evento. Os timestamps incorretos não puderam ser uma edição para os eventos que obtêm a ação imediata. Contudo, no futuro, estes eventos proveriam horas incorreta.

Todo o dispositivo com controles com base no período e atividades, tais como server AAA (contabilidade da autorização da autenticação), os dispositivos satisfeitos (CE), os cron job, e os server do fluxo de vídeo pode ser impactado e deve ser verificado com o vendedor apropriado.

Outros exemplos incluem os atendimentos que estão sendo registrados nas horas incorreta que poderiam afetar o relatório de detalhes da chamada e a informação de faturamento ou a campanha impreciso que discam as épocas que conduzem a discar a parte externa dos clientes distribuíram os períodos de tempo definidos pelas agências do governo, que podem ser uma violação dos regulamentações do governo.

Conseqüentemente, todo o dispositivo com controles com base no período e as atividades, tais como Authentication Server, atividades da sincronização, e eventos agendado (isto é, as tarefas de lote, backup programados, ou automatizado discando capacidades ou scripts para a [televenda](#) purposes, etc.) que foi configurado para usar regras de Nova Zelândia DST seriam impactados durante o período de tempo quando as regras novas de Nova Zelândia DST entram no efeito, mas as regras velhas de Nova Zelândia DST são aplicados ainda.

[\[Return to Top\]](#)

## [Plataformas Cisco afetadas](#)

As tabelas nesta seção alistam a melhora Cisco ID que foram criadas a fim seguir as mudanças nos padrões do sistema operacional para várias Plataformas. As versões de software que incluem estes realces mudarão corretamente o momento quando configuradas de observar o horário de verão. As versões de software que não incluem estes realces, mas apoiam o horário de verão, usarão as datas precedentes, que são depois de setembro 30 inválidos, 2007.

Refira estas categorias para obter mais informações sobre de seu produto:

- [Serviços de Rede para Aplicativos](#)
- [Relações e módulos](#)
- [Gerenciamento de Rede](#)

- [Optical Networking](#)
- [Segurança e VPN](#)
- [TelePresence](#)
- [Ferramentas e recursos](#)
- [Vídeo, cabo, e entrega satisfeita](#)
- [Voz e Comunicação Integrada](#)
- [Tecnologia Wireless](#)

A fim ver cada realce e a versão em que são integrados, clique Cisco apropriado que segue o ID ou use a [ferramenta bug \(erro\) \(clientes registrados somente\)](#). Você deve registrar-se com cisco.com a fim ver esta informação. Para uma lista completa dos Field Notice de produto, refira a [página de sumário do Field Notice de produto](#).

*Nota: As tabelas nesta seção proveem os Field Notice que não foram liberados. Uma vez que uma observação é liberada, a referência apropriada estará atualizada com um link a esse documento.*

[\[Return to Top\]](#)

## [Serviços de Rede para Aplicativos](#)

Produtos da Cisco	Cisco que segue o ID	Notas
Aplicativo e Content Networking System (ACNS)	<a href="#">CSCs k20769</a>	Para mais informação, referem o <a href="#">Field Notice: FN - 62896 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para Cisco WAAS, WAFS, ACNS</a> .
Motor do controle de aplicativo (ACE)	N/A	<b>&lt;timezone padrão do fuso horário do pulso de disparo &gt;</b> introduzido em A.1.4 e além.
Dispositivo dos Content Services Switch (CSS)	N/A	<b>comando clock summer-time</b> introduzido na versão 8.10/7.10 e além.
Módulo content switching (CS)	N/A	Da lâmina SUP - <b>clock calendar-valid</b> .
Dispositivo do seletor de local global (GS)	N/A	comando do <b>verão do usuário do pulso de disparo</b> introduzido na versão 1.3.2.
Wide Area	<a href="#">CSCsj</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field</a>

Application Services (WAAS)	<a href="#">93996</a>	<a href="#">Notice: FN - 62896 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para Cisco WAAS, WAFS, ACNS.</a>
Wide Area File Services (WAFS)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62896 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para Cisco WAAS, WAFS, ACNS.</a>

[\[Return to Top\]](#)

## [Relações e módulos](#)

Produtos da Cisco	Cisco que segue o ID	Notas
Módulo Network Analysis Modules do módulo de rede do Content Engine do Módulo de rede Cisco Unity Express do módulo de rede do aceditação do desempenho do aplicativo (NME-APA) (NM-CUE) (NM-CE) (NM-NAM)	<a href="#">CSCs j75969</a>	<p>Para mais informação, refira estes Field Notice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nota de campo: FN - 62888 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Unity Express</a></li> <li>• <a href="#">Nota de campo: FN - 62886 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz para NME-APA</a></li> </ul>

[\[Return to Top\]](#)

## [Cisco IOS Software](#)

Produtos da Cisco	Cisco	Notas

	qu e se gu e o ID	
Soluções do Cisco IOS: • Dynamic Multi-Point VPN (DMVPN) • Easy VPN • IPSec • M	N/A	<p>O hardware VPN 3K deve manualmente ser mudado com o GUI. Escolha o <b>Configuration &gt; System &gt; o general</b>, e faça mudanças na caixa de diálogo das horas e data. Os aplicativos de cliente VPN devem ser mudados através dos ajustes de Windows. OS TERMAS VPN devem ser mudados com o comando clock no Cisco IOS. Veja <a href="#">Plataformas de Cisco IOS Software na</a> seção das <i>configurações e das ações alternativas</i> deste documento para mais informação.</p>

d ul o s s er vi ç o • W e b V P N		
Plataformas de Cisco IOS Software	N/A	Veja <a href="#">Plataformas de Cisco IOS Software</a> na seção das <i>configurações e das ações alternativas</i> deste documento para obter informações sobre este produto.
Cisco IOS XR	N/A	Veja o <a href="#">Cisco IOS XR</a> na seção das <i>configurações e das ações alternativas</i> deste documento para obter informações sobre este produto.

[\[Return to Top\]](#)

## Gerenciamento de Rede

Produtos da Cisco	Cisco que segue o ID	Notas
Building Broadband Service Manager (BBS)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62914 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Building Broadband Service Manager (BBS)</a> .
CiscoWorks Common Services	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro</a>

(CWCS)		<a href="#">de 2007 62897- eficaz para os CiscoWorks LMS.</a>
Versão 2.2 de CiscoWorks LAN Management Solution (LMS)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 62897- eficaz para os CiscoWorks LMS.</a>
Versões 2.5 e 2.6 de CiscoWorks LAN Management Solution (LMS)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 62897- eficaz para os CiscoWorks LMS.</a>
CiscoWorks Network Compliance Manager (NCM)	N/A	Nenhuns CiscoWorks Network Compliance Manager (NCM) distribuídos em Nova Zelândia. Nenhuma correção de programa será fornecida.
CiscoWorks Small Network Management Solution (SNM)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 62897- eficaz para os CiscoWorks LMS.</a>
CiscoWorks Voice Manager (CWVM)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 62904- eficaz para os CiscoWorks Voice Manager (CWVM).</a>
Internetwork Performance Monitor dos trabalhos de Cisco (IPM)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62958 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz para os CiscoWorks IPM.</a>
Centro da solução IP (ISC)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62933 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o centro da solução IP (ISC).</a>
Gerenciador de licença (CLM)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Cisco License Manager.</a>
Gerente do transporte do Sem fio	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62909 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política</a>



móvel (MWTM)		<a href="#">setembro de 2007 eficaz - para o gerente do transporte do Sem fio móvel (MWTM).</a>
Motor da coleção do Netflow (NFC)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62908 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o coletor de Netflow (NFC).</a>
Módulo Network Analysis Modules (NAM)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62911 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz para o módulo Network Analysis Modules (NAM).</a>
Monitor da conectividade de rede	N/A	Nenhumas correções de programa necessárias.
Registro de rede (CNR)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62920 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Network Registrar (CNR).</a>
Gerente da visibilidade do desempenho (PVM)	N/A	Nenhumas correções de programa necessárias.
QoS Policy Manager (QPM)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62912 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o QoS Policy Manager (QPM).</a>
Server do controle de acesso seguro (ACS)	N/A	Fixado na versão 4.1.2 e além. Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62905 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Access Control Server (ACS).</a>
3.1, 3.2, 3.3, e 3.4 completos	N/A	Este produto passou a extremidade de marcos do apoio. Refira <a href="#">EOS/EOL para 3.1 completos, 3.2 completos, 3.3 completos, 3.4 completos</a> a fim ler a extremidade do boletim da vida para este produto.
Gerente do gateway de sinalização (SGM)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62913 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o gerente do gateway de sinalização (SGM).</a>

Gerente de serviços do Subscriber Edge (SES)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62929 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o gerente de serviços do Subscriber Edge (SES)</a> .
Gerente do transporte (CTM)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62936 Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Transport Manager (CTM)</a> .
WAN Manager (CWM)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62917 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Cisco WAN Manager (CWM)</a> .

[\[Return to Top\]](#)

## [Optical Networking](#)

Produtos da Cisco	Cisco que segue o ID	Notas
Produtos óticos ONG	N/A	Correções de programa de Nova Zelândia DST não exigidas para produtos óticos.

[\[Return to Top\]](#)

## [Segurança e VPN](#)

Produtos da Cisco	Cisco que segue o ID	Notas
Plataformas adaptáveis das ferramentas de segurança (ASA)	N/A	Use o <b>comando clock summer-time</b> a fim ajustar o horário de verão começo e terminá-lo épocas.
Ferramentas de segurança	N/A	Use o <b>comando clock summer-time</b> a fim ajustar o horário de verão começo e terminá-lo épocas.

adaptáveis (ASA) WebVPN		
IPsec adaptável das ferramentas de segurança (ASA)	N/A	Use o <b>comando clock summer-time</b> a fim ajustar o horário de verão começo e terminá-lo épocas.
Security Device Manager adaptável (ASDM)	N/A	Use o <b>comando clock summer-time</b> a fim ajustar o horário de verão começo e terminá-lo épocas.
Cisco Trust Agent (CTA)	N/A	Fixado na versão 2.4.1.
Solução de gerenciamento de informações de segurança do CiscoWorks (SIM)	<a href="#">CSCs k12300</a>	Para mais informação, referem o <a href="#">Field Notice: FN - 62890 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Solução de gerenciamento de informações de segurança do CiscoWorks (CW-SIMS)</a> .
Protetor DDoS e dispositivo do detector	N/A	Os usuários devem promover o sistema à versão de firmware 6.0(5) para incorporar os ajustes de configuração novos DST. Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: O FN - 62741 - o tempo do horário de verão E.U. (DST) muda - todas as versões do dispositivo do protetor e do detector DDoS - a alteração de configuração ou a elevação exigida</a> .
Intrusion Prevention System (IPS)	N/A	<b>preste serviços de manutenção ao host &gt; à verão-opção que retornam</b>
Ferrame	N/A	Fixado nestas versões:

nta NAC (acesso limpo de Cisco)		3.005(011.001), 3.6(4.3), 4.0(3.3), 4.0(4), e 4.1(0).
Plataformas PIX	N/A	Use o <b>comando clock summer-time</b> a fim ajustar o horário de verão começo e terminá-lo épocas.
Gerenciador de dispositivo pix (PDM)	N/A	Use o <b>comando clock summer-time</b> a fim ajustar o horário de verão começo e terminá-lo épocas.
Dispositivo do Secure ACS	N/A	Para mais informação, refira o Field Notice: FN - 62905 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para o ACS.
Monitoramento de segurança, Cisco Security Monitoring, Analysis e Response System (CS-MARS)	<a href="#">CSCs k11384</a>	Fixado nas versões 4.3.2 e 5.3.2. Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62891 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para Cisco CS-MARS.</a>
Gerente do córego da Vigilância por vídeo (ICEVSSW)	N/A	Para mais informação, refira o Field Notice: FN - 62885 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz para ICEVSSW.
Clientes VPN 3K	N/A	O hardware VPN 3K deve manualmente ser mudado com o GUI. Escolha o <b>Configuration &gt; System &gt; o general</b> , e faça mudanças na caixa de diálogo das horas e data. Os aplicativos de cliente VPN devem ser mudados através dos ajustes de Windows. OS TERMAS VPN devem ser mudados com o <b>comando clock no</b>

		Cisco IOS. Veja <a href="#">Plataformas de Cisco IOS Software na</a> seção das <i>configurações e das ações alternativas</i> deste documento para mais informação.
--	--	--

[\[Return to Top\]](#)

## [TelePresence](#)

Produtos da Cisco	Cisco que segue o ID	Notas
Codec do TelePresence	<a href="#">CSCsk44933</a>	Refira <a href="#">CSCsk44933 — Precise de reconstruir o base de dados TZ no CTS para apoiar a alteração de tempo DST</a> para obter informações sobre deste produto.
Gerente do TelePresence	N/A	Consulte <a href="#">Field Notice: FN - 62918 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - para o codec do Cisco TelePresence, o Cisco TelePresence Manager (CTM) e o Switch multiponto CiscoTelePresence (CTM)</a> para obter informações sobre deste produto.

[\[Return to Top\]](#)

## [Ferramentas e recursos](#)

Produtos da Cisco	Cisco que segue o ID	Notas
Versão 2.0 do monitor da Telefonia IP dos CiscoWorks (ITM)	N/A	
Versões 1.1 e 2.0 unificadas do gerenciador de operações (CUOM)	N/A	
Versões 1.1 e 2.0 unificadas do monitor do serviço (CUSM)	N/A	

[\[Return to Top\]](#)

## [Vídeo, cabo, e entrega satisfeita](#)

Produtos da Cisco	Cisco	Notas

	que segue o ID	
Solução de controle de serviço (SCE)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62641 - SCE - E.U. horário de verão política de período mudanças março de 2007 eficaz para SCE.</a>

[\[Return to Top\]](#)

## Voz e Comunicação Integrada

Se você executa um sistema de Produtos múltiplo das comunicações unificadas de Cisco, consulte por favor o manual apropriado da elevação do sistema para a ordem recomendada em que para atualizar o Produtos. Há um manual separado da elevação do sistema para cada versão do CallManager unificado que um sistema está construído ao redor.

A fim encontrar para as liberações do teste de sistema baseadas no CallManager unificado 4.x, os manuais da elevação do sistema, terminam estas etapas:

1. Vá a [http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/uc\\_system/GB\\_resources/ipcmatrix.htm](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/GB_resources/ipcmatrix.htm).
2. Clique a coluna acima apropriada à liberação ajustada que você se usa. (Nota que a versão de liberação do teste de sistema não é a mesma que a versão do CallManager unificada.)
3. Navegue ao link para o manual da elevação do sistema.

**Nota:** Se você recebe um erro que os estados “incapazes de abrir o script,” desabilitem todo o software ou Cisco Security Agent da anti-intrusão que forem executado em Cisco Callmanager antes que você executar a correção de programa DST.

A fim encontrar para os sistemas de comunicações unificadas baseados no CallManager unificado 5.x, os manuais da elevação do sistema, terminam estas etapas:

1. Vá a <http://www.cisco.com/go/unified-techinfo>.
2. Clique o link que corresponde à versão de sistema que você usa. (A versão da versão de sistema é geralmente, mas não necessariamente, o mesmos que a versão do CallManager unificada.)
3. Clique a aba da **preparação e do plano**, e clique o **planeamento que seu link da elevação do sistema** encontrou no índice no lado esquerdo da página.

Produtos da Cisco	Cisco que segue o ID	Notas
Área de trabalho do agente (CAD)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62937 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Agent Desktop.</a>

Switch de telefonia de faixa larga (BTS10200)	N/A	As mudanças do horário de verão de Nova Zelândia não serão endereçadas até que o BTS10200 esteja distribuído em Nova Zelândia.
Collaboration Server (CCS) - 3.0, 4.0, e 5.0	N/A	Para mais informação, refira o Field Notice: FN - 62907 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para o CCS.
Conexão de conferência (CCC)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62869 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Conference Connection (CCC)</a> .
Ferramentas de suporte do centro de contato	<a href="#">CSCsj47419</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62925 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para ferramentas de suporte do centro de contato de Cisco</a> .
Gerente da interação do email	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62926 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o gerente da interação da Web de Cisco e o gerente da interação do email</a> .
Respondedor de emergência (CER)	N/A	
Servidor de fax	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62901 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Fax Server</a> .
Empresa do Intelligent Contact Management (ICM) - 4.x, 5.0, e 6.0	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou o centro de contato/Intelligent Contact Management - considerações para a mudança do horário de verão de Nova Zelândia 2007-2008</a> .

Série interativa (CI)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: Field Notice - FN - 62947 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para a série interativa de Cisco.</a>
Comunicador IP (CIPC)	<a href="#">CSCsj8 3567</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62866 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - para Cisco IP Communicator (CIPC), o Cisco Unified Video Advantage (CUVA) e o Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).</a>
Empresa do Centro de Contato de IP (IPCC)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou o centro de contato/Intelligent Contact Management - considerações para a mudança do horário de verão de Nova Zelândia 2007-2008.</a>
Centro de Contato de IP (IPCC) expresso	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou o centro de contato/Intelligent Contact Management - considerações para a mudança do horário de verão de Nova Zelândia 2007-2008.</a>
Centro de Contato de IP (IPCC) hospedado - 4.x e 5.0	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou o centro de contato/Intelligent Contact Management - considerações para a mudança do horário de verão de Nova Zelândia 2007-2008.</a>
Interoperabilidade IP e sistema da Colaboração (IPICS)	<a href="#">CSCsj7 5834</a>	As mudanças do horário de verão de Nova Zelândia serão endereçadas em uma liberação futura de IPICS.
IP SoftPhone	<a href="#">CSCsj8 3567</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62866 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - para Cisco IP Communicator (CIPC), o Cisco Unified Video Advantage (CUVA) e o Cisco Unified Personal</a>



		<a href="#">Communicator (CUPC).</a>
Combina dor de mídias (CMB) 5.0	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: Field Notice - FN - 62947 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para a série interativa de Cisco.</a>
Sistema operacio nal de Windows do Media Converg ence Server (OS MCS)	<a href="#">CSCsj5 6317</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62919 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o sistema operacional de Windows do Media Convergence Server (OS MCS).</a>
Opção de saída - 6.0, 7.0, e 7.1	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou o centro de contato/Intelligent Contact Management - considerações para a mudança do horário de verão de Nova Zelândia 2007-2008.</a>
Personal Assistant	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62895 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Personal Assistant.</a>
Gateway PSTN (PGW22 00)	<a href="#">CSCsj7 5847</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62889 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz para o gateway PSTN Cisco (PGW2200).</a>
Ambiente de aplicativo unificado (CUAE)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62902 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Unified Application Environment (CUAE).</a>
Linha unificada módulo de expansã o do CallMana ger 14- Button	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
Sistema	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field</a>

unificado alternativo do CallManager e da restauração (BARRAS)		<a href="#">Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
BASTÃO unificado do CallManager	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
CallManager unificado CAR	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
CallManager unificado DNA	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
CallManager unificado expresso (CCME)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
CallManager unificado ITM	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
JTAPI unificado do CallManager	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
CallManager unificado MLA	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
Serviço do CallManager unificado (ccm.exe)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>

Provedor de serviços de telefonia unificado do CallManager (TSP)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
Liberação unificada do serviço dos WinOS do CallManager	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
Versões 3.x do gerente CUCM das comunicações unificadas, 4.x, e 5.x	<a href="#">CSCsj56236</a> <a href="#">CSCsj58771</a> <a href="#">CSCsj56299</a> <a href="#">CSCsj67456</a> <a href="#">CSCsj67059</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para Cisco Unified CallManager.</a>
Empresa unificada do centro de contato/hospedado	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62923 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Unified Contact Center Enterprise/hospedado, Portal Cisco Unified Customer Voice e Cisco Unified Contact Center Express.</a>
Centro de contato unificado expresso	N/A	Para mais informação, refira. Para mais informação, refira estes Field Notice: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nota de campo: FN - 62880 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Unified Contact Center Express (CCX unificado)</a></li> <li>• Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62923 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças</a></li> </ul>

		<a href="#">setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Unified Contact Center Enterprise/hospedado, Portal Cisco Unified Customer Voice e Cisco Unified Contact Center Express.</a>
Portal unificado da Voz de cliente (CVP)	N/A	<p>Para mais informação, refira estes Field Notice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Nota de campo: FN 62924 - Portal Cisco Unified Customer Voice (CVP) - Considerações para a mudança 2007 do horário de verão para Nova Zelândia</a></li> <li>• Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62923 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Unified Contact Center Enterprise/hospedado, Portal Cisco Unified Customer Voice e Cisco Unified Contact Center Express.</a></li> </ul>
Intelligent Contact Management unificado (ICM) ACD	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou o centro de contato/Intelligent Contact Management - considerações para a mudança do horário de verão de Nova Zelândia 2007-2008.</a>
Empresa unificada do Intelligent Contact Management e hospedado - 7.0 e 7.1	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou o centro de contato/Intelligent Contact Management - considerações para a mudança do horário de verão de Nova Zelândia 2007-2008.</a>
Telefones IP unificados (7900 Series)	<a href="#">CSCsj58806</a>	Para mais informação, referem o <a href="#">Field Notice: FN - 62878 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para Cisco unificou Telefones IP.</a>
MeetingPlace unificado	<a href="#">CSCsj62747</a> <a href="#">CSCsj64680</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62873 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - para o</a>

	<a href="#">CSCsj6 2766</a>	<a href="#">Produtos do MeetingPlace de Cisco (MP).</a>
MeetingPlace unificado expresso	<a href="#">CSCsj6 4732</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62872 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - para o MeetingPlace de Cisco expresso (MPE).</a>
Comunicador pessoal unificado (CUPC)	<a href="#">CSCsj8 3567</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62866 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - para Cisco IP Communicator (CIPC), o Cisco Unified Video Advantage (CUVA) e o Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).</a>
Presença unificada (COPO)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 62952- eficaz - para o Cisco Unified Presence (COPO).</a>
Empresa unificada do centro de contato de sistema (sistema IPCC) - 7.0, 7.1	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou o centro de contato/Intelligent Contact Management - considerações para a mudança do horário de verão de Nova Zelândia 2007-2008.</a>
Vantagem vídeo unificada (CUVA)	<a href="#">CSCsj8 3567</a>	Para mais informação, referem o <a href="#">Field Notice: FN - 62866 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - para Cisco IP Communicator (CIPC), o Cisco Unified Video Advantage (CUVA) e o Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).</a>
Vídeo conferência unificada (CUVC)	<a href="#">CSCsj8 3445</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62871 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - para Cisco unificou o Produtos da vídeo conferência (CUVC).</a>
Otimização unificada da mão de obra	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62931 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Unified Workforce</a>

(WFO)		<a href="#">Optimization (WFO).</a>
Conexão de unidade	<a href="#">CSCsj7 2840</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62874 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Unity Connection.</a>
Unity expresso	<a href="#">CSCsj7 5969</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62888 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Unity Express.</a>
Correio de voz do Unity	<a href="#">CSCsj8 1705</a> <a href="#">CSCsj8 1671</a> <a href="#">CSCsj8 1527</a>	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62868 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz para o Cisco Unity.</a>
Analog phone gateway VG248	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62870 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - para o Cisco VG248.</a>
Ferramenta do abastecimento da Voz (VPT)	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62899 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para a ferramenta do abastecimento da Voz.</a>
Opção da colaboração de web - 5.0	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62923 - Nova Zelândia horário de verão política de período mudanças setembro de 2007 eficaz - para o Cisco Unified Contact Center Enterprise/hospedado, Portal Cisco Unified Customer Voice e Cisco Unified Contact Center Express.</a>
Gerente da interação da Web	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62926 - Nova Zelândia horário de verão alterações de política setembro de 2007 eficaz - para o gerente da interação da Web de Cisco e o gerente da interação do email.</a>

[\[Return to Top\]](#)

## [Tecnologia Wireless](#)

Produtos da Cisco	Cisco	Notas
-------------------	-------	-------

	que segue o ID	
Access point e controladores wireless	N/A	Para mais informação, refira o <a href="#">Field Notice: FN - 62894 - Nova Zelândia horário de verão alteração de política setembro de 2007 eficaz - produtos Wireless</a> .

[\[Return to Top\]](#)

## [Configurações e ações alternativas](#)

Esta seção contém ações alternativas ou configurações manual para as plataformas Cisco mais comuns que apoiam o horário de verão.

Configurações disponíveis	
Plataforma Cisco	Workaround disponível
<a href="#">Ferramentas de segurança adaptáveis (ASA) e Plataformas PIX</a>	Sim
<a href="#">Aplicativo e Content Networking System (ACNS)</a>	Sim
<a href="#">Plataformas cactos</a>	Sim
<a href="#">CiscoWorks</a>	Correção de programa
<a href="#">Content Services Switch (CSS)</a>	Sim
<a href="#">Intrusion detection e prevenção</a>	Sim
<a href="#">Plataformas de Cisco IOS Software</a>	Sim
<a href="#">Cisco IOS XR</a>	Sim
<a href="#">Switches do armazenamento (SAN-OS) — 9500 Series do armazenamento MDS</a>	Sim
<a href="#">VPN 3000 concentradores (OS de Altiga)</a>	Não — Ajuste manualmente em março e novembro

[\[Return to Top\]](#)

## [Implicações do protocolo Network Time Protocol](#)

Embora se possa parecer que o uso do Network Time Protocol (NTP) evitará todas as edições relativas a estas alterações de tempo, o NTP e o horário de verão são mutuamente exclusivos e um não ajuda nem impede o outro. O protocolo Network Time Protocol é uma utilidade usada para sincronizar pulsos de disparo em dispositivos diferentes. Tipicamente, o NTP toma um

relógio de referência de uma fonte que seja baseada no tempo universal coordenado (UTC), que não muda apesar do DST.

Por exemplo, as horas padrão no oeste (EST) no Estados Unidos são cinco horas atrás do tempo UTC em que o horário de verão não é ativo. O EST é quatro horas atrás de quando o horário de verão é ativo. A configuração DST é muito específica à zona de hora (fuso horário) em que o dispositivo é distribuído, e o NTP UTC está usado como uma referência quando o DST é calculado em cada dispositivo individual.

[\[Return to Top\]](#)

## [Ferramentas de segurança adaptáveis \(ASA\) e Plataformas PIX](#)

Você pode mudar os parâmetros de configuração DST para um sistema que execute Cisco PIX ou o OS ASA com um único comando configuration. Você pode executar este comando a qualquer hora e em todo o dispositivo a fim mudar as configurações padrão atuais do dispositivo dado.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm} [offset]]
```

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando em todo o dispositivo que executar Cisco PIX ou o OS ASA:

```
clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

**Nota:** Se você não usa a opção do **verão**, você não está afetado por esta edição. Para verificar que você não usa a opção do **verão**, execute este comando:

**Nota:** `show run | inclua o verão`

Se você não recebe a saída deste comando, seu dispositivo não está afetado por esta edição. Se você recebe a saída e seu dispositivo está afetado por esta edição, contacte o [centro de assistência técnica da Cisco \(TAC\)](#) a fim obter 6.3(5.123) a imagem temporária.

[\[Return to Top\]](#)

## [Aplicativo e Content Networking System \(ACNS\)](#)

Você pode mudar os parâmetros de configuração DST para um Cisco Application and Content Networking System (ACNS) ou o Content Engine com um único comando configuration. Você pode executar este comando a qualquer hora e em todo o dispositivo a fim mudar as configurações padrão atuais do dispositivo dado.

```
clock summertime zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm} [offset]]
```

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando em todo o dispositivo ACNS:

```
clock summertime EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

[\[Return to Top\]](#)



## [Plataformas cactos](#)

Você pode mudar os parâmetros de configuração DST para um sistema que execute a liberação 5.4 de Cisco Cactos e mais atrasado com um único comando configuration. Você pode executar este comando a qualquer hora e em todo o dispositivo a fim mudar as configurações padrão atuais do dispositivo dado.

```
set summertime recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm} [offset]]
```

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando em todo o dispositivo que executar a liberação 5.4 de Cisco Cactos e mais atrasado:

```
set summertime enable EDT set summertime recurring second Sunday March 02:00 first Sunday  
November 02:00 60
```

[\[Return to Top\]](#)

## [CiscoWorks](#)

Os aplicativos de gerenciamento, tais como CiscoWorks e Cisco Secure ACS, usam o tempo fornecido pelo sistema operacional. Conseqüentemente, a fim resolver a edição DST, você deve instalar a correção de programa do sistema operacional que contém o reparo para seu sistema operacional (Windows, Solaris, etc.).

Se a plataforma inclui um sistema operacional que esteja mantido por Cisco, tal como o CallManager unificado ou a ferramenta ACS, Cisco fornecerá uma correção de programa. Veja o Produtos afetado alistar na seção de [Gerenciamento de redes](#) a fim determinar quando uma correção de programa estará disponível para seu produto.

[\[Return to Top\]](#)

## [Content Services Switch \(CSS\)](#)

Você pode mudar os parâmetros de configuração DST para um Content Services Switch (CSS) essas corridas WebNS com um único comando configuration. Você pode executar este comando a qualquer hora no modo super usuário em um CSS a fim mudar as configurações padrão atuais do dispositivo dado.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}  
[offset]]
```

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando em um CSS que execute WebNS:

```
clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

**Nota:** O comando `clock summer-time` CSS apareceu primeiramente na versão 7.50.

[\[Return to Top\]](#)

## [Intrusion detection e prevenção](#)

A fim mudar os ajustes do verão em dispositivos da intrusion detection e da prevenção de Cisco, use a opção da instalação do CLI:

```
Modify summer time settings? [no]:yes Recurring, Date or Disable[recurring]: Start Month[mar]:  
Start Week[2]: Start Day[sun]: Start Time[02:00:00]: End Month[nov]: End Week[1]: End Day[sun]:  
End Time[02:00:00]: DST Zone[]: EDT Offset[60]:
```

**Nota:** Os pacotes com base em GUI do Gerenciamento puderam incluir uma tela de instalação com base no período que você pudesse usar para fazer as alterações necessárias.

**Nota:** [\[Return to Top\]](#)

## [Plataformas de Cisco IOS Software](#)

Os parâmetros de configuração do Cisco IOS DST podem ser mudados com um único comando configuration. Você pode executar este comando a qualquer hora e em todo o dispositivo a fim mudar as configurações padrão atuais do dispositivo.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}  
[offset]]
```

Para informações detalhadas sobre do **comando clock summer-time**, refira a [referência do comando management da rede de IOS Cisco](#).

A fim seguir com a alteração de tempo 2007 NZ DST, use o **comando clock summer-time** em todo o dispositivo que executar o Cisco IOS. Este exemplo é para a zona de hora (fuso horário) NZST/NZDT:

```
clock summer-time NZDT recurring last Sun Sep 2:00 1 Sun Apr 3:00
```

[\[Return to Top\]](#)

## [Cisco IOS XR](#)

Você pode mudar os parâmetros de configuração DST para um sistema que execute o Cisco IOS XR com um único comando configuration. Você pode executar este comando a qualquer hora e em todo o dispositivo a fim mudar as configurações padrão atuais do dispositivo dado.

```
clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}  
[offset]]
```

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando em todo o dispositivo do Cisco IOS XR:

```
clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

[\[Return to Top\]](#)

## [Switches do armazenamento \(SAN-OS\) - 9500 Series do armazenamento MDS](#)

À revelia, o MDS SAN-OS não ajusta para o horário de verão, e o software não fornece nenhum valor padrão para ajustes DST. Conseqüentemente, toda a configuração para a economia de luz deve incluir os parâmetros para as datas de início e de término.

```
clock summer-time zone start_week start_day start_month start_time end_week end_day end_month
end_time daylight_offset
```

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando:

```
clock summer-time Eastern 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00
```

**Nota:** A zona de hora (fuso horário) “*oriental*” é um valor definido por usuário e pode ser determinada com este comando: **show running | pulso de disparo**.

Desde que o MDS SAN-OS não oferece nenhum valor padrão para o ajuste do verão, nenhuma mudança do código é exigida. O ajuste DST para SAN-OS deve ser configurado com o CLI por estas razões:

- O Fabric Manager não pode ser usado para configurar switch múltiplos com este ajuste porque não apoia a configuração DST.
- Os Serviços Cisco Fabric não apoiam a configuração do horário de verão enquanto uma única tela pode medir fusos horários múltiplos.

[\[Return to Top\]](#)

## [VPN 3000 concentradores \(OS de Altiga\)](#)

Os parâmetros de configuração DST para um sistema que execute o OS de Altiga não podem ser mudados. Atualmente, nas 4.1 e 4.7 liberações do OS de Altiga, você pode permitir a característica do verão a fim usar configurações padrão do horário de verão, como ajustado previamente. A fim trabalhar em torno desta edição, você deve ajustar a hora adiante uma hora em que o horário de verão novo ocorre no domingo em março. O DST deve ser desabilitado nestes dispositivos assim que o dispositivo não tenta ajustar adiante seu pulso de disparo no domingo em abril.

**Nota:** A informação fornecida nesta seção é uma ação alternativa para aquelas que escolhem não promover ao código fixo uma vez que está disponível.

Você pode desabilitar o horário de verão e ajustar o pulso de disparo dianteiro segundo as indicações desta imagem:

## [Informações de Apoio](#)

A informação nesta seção foi copiada do departamento de Nova Zelândia dos assuntos internos ([http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg\\_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument](http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument) ).

### **Economia de luz a ser estendida**

Ladrador de Hon Rick

Ministro dos assuntos internos

30 de abril de 2007

Zealanders novo terá três semanas mais economia de luz desde o 30 de setembro este ano que

segue a decisão pelo governo Trabalho-conduzido para estender o período a 27 semanas, ministro ladrador dos assuntos internos de Rick anunciado hoje.

Os pulsos de disparo irão para a frente uma hora um a semana mais cedo do que usual - no domingo passado em setembro - e suportarão uma hora no primeiro domingo em abril, em vez do terceiro domingo em março. Esta é a primeira mudança na economia de luz desde 1990.

“A decisão significa que os povos terão uma hora extra da luz do dia nas noites desde fim de setembro ao princípio de abril para apreciar o ar livre. Este construções em cima das meias horas extra já construídas no tempo de Nova Zelândia ao longo do ano,” Rick Ladrador disse.

[\[Return to Top\]](#)

ID do Documento: 98600

## [Informações Relacionadas](#)

- [Departamento de Nova Zelândia dos assuntos internos](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)