

# Como faço para que um Polycom VSX7000 se registre em um TANDBERG Border Controller ou VCS Expressway?

## Contents

[Introduction](#)

[Como faço para que um Polycom VSX7000 se registre em um TANDBERG Border Controller ou VCS Expressway?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

### **P. Como faço para que um Polycom VSX7000 se registre em um TANDBERG Border Controller ou VCS Expressway?**

A. A Polycom não suporta meios multiplexados conforme descrito no padrão H.460.19 - eles suportam apenas H.460.18. Para que o Polycom VSX7000 possa se registrar em um TANDBERG Border Controller ou VCS Expressway, você deve desativar a desmultiplexação H.460.19 no sistema TANDBERG.

Para desabilitar essa configuração em um VCS Expressway, vá para **Configuração do VCS > Expressway > Endpoints registrados localmente**. Você será levado para a página **endpoints registrados localmente**. Para o modo de desmultiplexação H.460.19, selecione Desligado.

Para desabilitar essa configuração em um controlador de borda, vá para **Border Controller Configuration > TraversalZones**. Você será levado para a página **de configuração da zona de passagem**. Para a demonstração do H46019, selecione Off (Desativado).

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)