

Impacto da alteração de tempo do horário de verão em Austrália no Produtos da Voz

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Informações de Apoio](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Os jogos Commonwealth estão vindo a Melbourne em 2006. Os tempos para o horário de verão em muitos estados em Austrália foram alterados. Este documento descreve o impacto da mudança no tempo do horário de verão no Produtos da Voz, e fornece uma ação alternativa.

Em Austrália, o fim do tempo do horário de verão foi movido da semana passada de março para a primeira semana de abril. A implicação desta mudança é aquela em vez do término em domingo, o 26o de março de 2006 em 3:00AM, horário de verão que o tempo terminará em domingo, o 02 de abril de 2006 3:00AM. Esta mudança aplica-se somente pelo ano 2006. O tempo do horário de verão afeta estes estados em Austrália:

- Victoria
- Tasmânia
- Sul da Austrália
- Novo Gales do Sul
- Território da capital australiana (ATO)

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Gateway PSTN (PGW) 2200
- Interface de sinalização de H.323 (A SUA)
- Faturamento e sistema de medida (BAMS)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Sun Microsystems liberou uma correção de programa para o OS do Solaris 8 a fim evitar todos os problemas que puderem ocorrer devido à mudança no tempo do horário de verão. Cisco recomenda que você promova suas versões de OS com esta correção de programa. Refira a [seção de solução](#) para instruções em como transferir e aplicar a correção de programa.

A alteração de tempo do horário de verão é certo afetar todos os aplicativos PGW2200 que usam os recursos do tempo de sistema. Recomenda Cisco altamente que você instale a correção de programa relevante do OS em todos seus servidores de aplicativo a fim minimizar todo o impacto deste evento.

Problema

O Produto de The Voice listado na seção [usada componentes](#) deve ajustar o tempo de sistema a fim esclarecer mudanças no horário local. Se você não ajusta o tempo de sistema, o sistema executará uma hora antes das horas correta entre o 26 de março e o 2 de abril, 2006. Os problemas do tempo de sistema incorreto incluem selos de horas incorreta nos arquivos de registro, os relatórios e as funções do indicador, e os problemas na sincronização do servidor cliente.

Solução

Use esta solução para resolver o problema.

Instale a correção de programa do **CSCOh015**. Conclua estes passos:

1. Vá à página do [download do software \(clientes registrados somente\)](#) no cisco.com.
2. Enrole para baixo a seção do **controlador do gateway do Cisco media dos componentes do nó de Cisco PGW2200**.
3. Clique o link para a versão que você se usa. Por exemplo, versão 9.2(2), 9.3(2), 9.4(1), 9.5(2), ou 9.6(1).
4. Clique o link dos **pacotes do Solaris 8 do nó MGC da transferência**.
5. Clique a correção de programa do CSCOh015 para transferir e aplicar a correção de programa.

Informações Relacionadas

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte de Produtos de Comunicação de Voz e de IP](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)