

Software para o apoio de - Access point do domínio B

Índice

[Introdução](#)

[Tabela 1 - Software release com - Apoio do domínio AP B](#)

[Nota especial em relação ao AP802](#)

Introdução

Começando o 1º de maio, 2016, o Federal Communications Commission (FCC) restringiram a distribuição de novo - Access point de um domínio no Estados Unidos. Um novo - O domínio B foi introduzido para seguir com os regulamentos novos FCC. Cisco liberou AP novo SKUs para - domínio B - as mostras da tabela a seguir em que software release - o apoio do domínio B é introduzido.

Para obter mais informações sobre da mudança FCC, veja o [novo - boletim de produto do domínio B](#).

Tabela 1 - Software release com - Apoio do domínio AP B

Série AP	7.4.150 .0 (15.2(2 JB6)	8.0.13 2.0 (15.3(3 JA7)	8.2.11 0.0 (15.3(3 JC1)	8.3.10 2.0 (15.3(3 JD)	IOS-XE 3.6.5	IOS- XE 3.7.4	IOS-XE 3.8.2	IOS-XE 3.9.0	Polaris 16.1.3	Polaris 16.2.2	Pola 16.3
AP-3700i/e		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
AP-2700i/e		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
AP-1700i		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
AP-3700p		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
AP-3600i/e	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
AP-2600i/e	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
AP-1600i/e	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
AP-700i/w		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
AP-1532i/e		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
AP-1572		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
AP-1552 (IoT)	?	?	?	?							
IW-3702		?	?	?							
AP803 (em IR829)			?	?							
ASA55xx (AP702 encaixado)			?	?							

Nota especial em relação ao AP802

O AP802 (encaixado no vário 800 Series o ISR modela) não está disponível na - B SKU. 800 Series ISR com - SKU AP802s vendido depois do 1º de maio, 2016, é complacente com regulamentos FCC (e apoie somente as faixas UNII-1 e UNII-3.)