

Содержание

[Введение](#)

[Каким образом мой TANDBERG E20 работает даже при том, что он не перечисляет LAN?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Видеотелефона IP Cisco E20.

Вопрос. Каким образом мой TANDBERG E20 работает даже при том, что он не перечисляет LAN?

О. Это - известная неполадка с TANDBERG E20. Вы, вероятно, включили кабель LAN к порту ПК на вашем E20. Включите его в порт LAN (локальной сети), и сообщение исчезнет.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)