

# Содержание

[Введение](#)

[Я не могу добавить полное доменное имя \(FQDN\) как адрес сторожевого устройства для моего Кодека TANDBERG. В чем причина?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90 и Кодек системы Cisco TelePresence продукты C60.

**Вопрос. Я не могу добавить полное доменное имя (FQDN) как адрес сторожевого устройства для моего Кодека TANDBERG. В чем причина?**

О. Ниже информации только допустимо для версий программного обеспечения ниже, чем TC2.0.0.

Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

В настоящее время только IP-адрес может использоваться в качестве адреса сторожевого устройства.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)