

Содержание

[Введение](#)

[Почему DTMF не в состоянии работать через GW ISDN Codian от конечной точки IP?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence ISDN GW 3241 и GW ISDN Cisco TelePresence MSE 8321 продукт.

Вопрос. Почему DTMF не в состоянии работать через GW ISDN Codian от конечной точки IP?

О. ISDN Codian шлюз не транскодирует внеполосный DTMF к внутриполосному DTMF для видеовызовов.

Шлюзовые версии ISDN до 1.4 выпусков объявили внеполосный DTMF для видеовызовов; с этой версией программного обеспечения большинство конечных точек IP приняло решение использовать внеполосный DTMF в предпочтении к внутриполосному DTMF, и поэтому DTMF будет работать с автоответчиком шлюза ISDN, но не был бы обнаружен конечными точками на стороне ISDN сети.

Обновление к 1.4 или выше остановит ISDN шлюз, объявляя внеполосный DTMF для видеовызовов; конечные точки IP должны будут использовать внутриполосный DTMF, который GW ISDN передаст конечной точке ISDN.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)