

Содержание

[Введение](#)

[Я получаю потерю пакета на своих оконечных точках, зарегистрированных к определенному VCS. Какие действия следует предпринять?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Сервера Передачи видеоданных Cisco TelePresence.

Вопрос. Я получаю потерю пакета на своих оконечных точках, зарегистрированных к определенному VCS. Какие действия следует предпринять?

О. Проверьте, что скорость Ethernet на VCS (**Конфигурация системы > Ethernet**) и на вашем Коммутаторе Ethernet оба установлена в то же значение. Мы рекомендуем, чтобы оба были установлены в Автоматический, пока коммутатор не неспособен к автосогласованию, в этом случае оба должны быть установлены в 1000full.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)