

Содержание

[Введение](#)

[TGW - факс - вызов, поступающий на участке SCCP](#)

[OGW - факс - вызов, исходящий на участке SCCP](#)

[Отладки для сбора](#)

Введение

Этот документ описывает один из самых эффективных подходов для устранения проблем факса, который включает эти шаги:

1. Разделите вызов на два участка.
2. Определите протокол (SIP/H.323/SCCP/MGCP) на каждом участке.
3. Выберите участок и затем проверьте, поступает ли вызов или исходит на том участке и если привязанный шлюз/оконечная точка является конечным шлюзом (TGW) или исходный шлюз (OGW) соответственно.

Можно разделить факс - вызов на четыре части:

1. Установите голосовой вызов При снятой трубке, набор, вызов, ответВызов (CNG) и вызванной идентификации оборудования (CED) тоны
2. Переключатель Ускорение передачи/исправление кодекаVAD отключен на DSPБуферные переходы дрожания от адаптивного до неподвижного оптимального значения
3. Процедуры перед сообщением Идентификация окончного факсимильного аппаратаОбмен возможностями и установкаОбучение
4. В сообщении и пост передает процедуры Передача страницОбнаружение ошибок и исправление (ECM)Конец сообщения и подтверждение страницыВызовите разъединение, Подсоединено

Когда Протокол SCCP является определенным протоколом, этот поток вызовов включает сообщения для поиска. Существуют соответствующие разделы на основе того, является ли ваша оконечная точка TGW или OGW.

Примечание: В таблице в следующем разделе и Реле Т.38 и Passthrough были протестированы одновременно и различия между G3, и на SG3 указали.

TGW - факс - вызов, поступающий на участке SCCP

Примечание:

- Т. 38 - Задержка <1000 мс, Дрожание <300 мс, Потерей пакета должен быть NONE пока Т.38 с резервированием.

Базирующийся протокол

Базирующийся NSE

Факс G3:
GW-----CUCM/GW
===== NSE192 =====>

Кодек ускорения передачи и коммутатор к режиму транзитной пересылки.

Проверка для VTSP показывает:
E_DSM_CC_MODIFY_
MEDIA_IND
debug voip rtp открывает сеанс именованное событие:
Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00 <Snd>>>

<===== NSE192 =====>

Протокол Базирующийся переключатель не поддерживается с SCCP.

Проверка для VTSP показывает:
E_DSMP_DSP_REPORT_
PEER_TO_PEER
_MSG
debug voip rtp открывает сеанс именованное событие:
<<<Rcv> Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00

Факс SG3:
GW-----CUCM/GW
===== NSE192 =====>
Кодек ускорения передачи и коммутатор к режиму транзитной пересылки.

Проверка для VTSP показывает:
E_DSM_CC_MODIFY_MEDIA_IND
debug voip rtp открывает сеанс именованное событие:
Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00 00 <Snd>>>

<===== NSE192 =====>

Проверка для VTSP показывает:
E_DSMP_DSP_REPORT_PEER_TO_PEER
_MSG
debug voip rtp открывает сеанс именованное событие:

воспроизведения. Введите команду **fa 100 playout-delay** под голосовым портом сокращения буферного времени, если задержка высока. Введите **show voice p X/X/X** для проверки текущих значений задержки воспроизведения.

Базирующийся протокол

Базирующийся NSE

Факс G3:
GW-----CUCM/GW
===== NSE200 =====>

Переход от речевого режима до T.38

Проверка для VTSP показывает:
E_DSM_CC_MODIFY_
MEDIA_IND
debug voip rtp открывает сеанс именованное событие:
Pt:100 Evt:200 Pkt:00 00 00 <Snd>>>
<===== NSE201 =====>

Протокол Базирующийся переключатель не поддерживается с SCCP.

Полученный T. 38 АСМ TGW команду начинать сеанс T.38

Проверка для VTSP показывает:
E_DSMP_DSP_REPORT_PEER_TO_PEER
_MSG
debug voip rtp открывает сеанс именованное событие:
<<<Rcv> Pt:100 Evt:201 Pkt:00 00 00

Факс SG3:
Поскольку вы подавляете тон CM для спуфинга G3, в реле T38 существует сценарий факса № SC

Примечание: NSE 202 является NACK к сообщению NSE 200, которое показывает что

<===== NSE192 =====>

Кодек ускорения передачи и коммутатор к режиму транзитной пересылки.

Проверка для VTSP показывает:

```
E_DSMP_DSP_REPORT_
PEER_TO_PEER
_MSG
```

debug voip rtp открывает сеанс
именованное событие

```
<<<Rcv> Pt:100 Evt:192 Pkt:00
00 00
```

===== NSE192 =====>

Проверка для VTSP показывает:

```
E_DSM_CC_MODIFY_MEDIA_IND
```

debug voip rtp открывает сеанс
именованное событие:

```
Pt:100 Evt:192 Pkt:00 00
00 <Snd>>>
```

<===== NSE193 =====>

Отключите ECAN.

Проверка для VTSP показывает:

```
E_DSMP_DSP_REPORT_
PEER_TO_PEER
_MSG
```

debug voip rtp открывает сеанс
именованное событие:

```
<<<Rcv> Pt:100 Evt:193 Pkt:00
00 00
```

===== NSE193 =====>

Проверка для VTSP показывает:

```
E_DSM_CC_MODIFY_MEDIA_IND
```

debug voip rtp открывает сеанс
именованное событие:

```
Pt:100 Evt:193 Pkt:00 00
00 <Snd>>>
```

Примечание: NSE 194

инициирован локальным обнаружением 4 секунд обнаружением потери несущей частоты или тишины. Это сообщение дает удаленному шлюзу команду возвращаться к речевому режиму. В основном все изменения, внесенные NSE-

CM для спуфинга SG3 к G3, в реле T38 существует сценарий факса № SG3.

Примечание: NSE 202 является NACK к сообщению NSE 200, которое показывает что шлюз одноранговой сети не может обработать пакеты T.38 для вызова. Вызов остается в речевом режиме и не переключается к T.38.

краткое описание show call acti
voice показывает:
t38

