
环境

有Proteon和Madge卡的Novell服务器在令牌环环境。

问题

工作站从Novell服务器断开，当Cisco路由器为Novell Routing时配置，并且多环路启用。

症状

当淹没时，用户会话下降路由器的rif缓存。服务器有一个非-IBM令牌环卡例如Madge或Proteon。当冲洗时rif，我们发送XID探索帧到服务器用一空sap作为目的(00)。服务器不回应，并且我们丢弃已路由会话。

原因

非-IBM卡总是不装载一块802.2层。IBM有802.2在其卡的ucode。

解决方法

请与Novell联系并且请求文件此文件是模块给令牌环服务器802.2层的"ATOK311.EXE."。

相关信息

- [交换机产品支持](#)
 - [LAN 交换技术支持](#)
 - [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)
-