

# 目录

## [简介](#)

[我的先驱等离子监视器不会从我的TANDBERG编码正确地显示镜像。为什么？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真系统编码C90，思科网真系统编码C60和思科网真系统编码C40产品关连。

**Q. 我的先驱等离子监视器不会从我的TANDBERG编码正确地显示镜像。为什么？**

A. 此答案为下列的产品是有效：

TANDBERG编码C20

TANDBERG编码C40

TANDBERG编码C60

TANDBERG编码C90

必须设置某些先驱监视器为PC模式正确地显示镜像。参见*Pioner*监视器用户手册欲知更多信息。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)