

# 目录

## [简介](#)

[事件为什么登录Codian MCU/ISDN GW显示‘失败的错误淹没缓存到外部微型闪存’？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真ISDN GW 3241，思科网真ISDN GW MSE 8321，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510关连产品。

## Q. 事件为什么登录Codian MCU/ISDN GW显示‘失败的错误淹没缓存到外部微型闪存’？

A. 您设置您的单元(网真产品)存储CDR (呼叫详细记录)，但是您未放置微型闪存卡到能将存储的他们的外部微型闪存插槽。(Codian单元不存储CDR内部地;他们只缓存最后几秒钟的价值)。

- 要终止出现此的消息，去**事件 > CDR日志**和点击**禁用**。
- 或者，如果要保持CDR，使用它，请放置256Mb微型闪存卡在外槽和单元将开始。您能通过Web接口获取CDR。去**事件 > CDR日志**并且移下来发现呼叫详细信息详情记录列出。您能下载从Web接口的列表作为XML。使用FTP，您能也下载CDR;然而，您不能复制CDR直接地从微型闪存卡(使用一台分开的微型闪存卡卡片阅读机)，因为他们在一个自定义格式存储。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)