

# 当使用SPA400时遇到突变的线路

---

## 目录

### [简介](#)

[能执行什么，如果我是体验浪潮起伏/一方式音频，当我呼叫PSTN使用SPA400时？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

### [Q. 能执行什么，如果我是体验浪潮起伏/一方式音频，当我呼叫PSTN使用SPA400时？](#)

A.

#### 当使用SPA400时遇到突变的线路

##### 步骤 1：

访问SPA3102基于Web的设置页。如需指导，请点击[这里](#)。

##### 步骤 2：

当SPA3102基于Web的设置页出版时，请点击[语音](#)。

##### 步骤 3：

在[首选的编码器](#)下，挑选G.711U。

##### 步骤 4：

在[语音编码器](#)下，设置所有VAD至开。

##### 步骤 5：

单击。

##### 步骤 6：

执行一重新通电。

**注意：**也将是有用，如果您设置在SPA9000的广域网端的SPA400并且确保，代理网络接口设置为广域网。这可以被找到在SPA9000的SIP选项卡下。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)