

目录

[简介](#)

[在我的TANDBERG终端的低帧速率视频通过AM网关](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真提前的媒体网关3610关连。

Q. 在我的TANDBERG终端的低帧速率视频通过AM网关

A. 如果运行微软办公软件Communicator (MOC)在PC以核心i7处理器， MOC高于25fps可能发送帧速率到AM网关。这造成AM网关丢弃帧并且导致发送对在呼叫的另一个终端的更低帧速率。

要纠正此，请去设置在AM网关的>**System**设置。设置从AM GW字段的默认带宽为1.00 Mbit/s。这从发送太高帧速率将终止MOC客户端对AM网关。此解决方案不会影响激活的呼叫。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)