

目录

[简介](#)
[先决条件](#)
[要求](#)
[使用的组件](#)
[规则](#)
[问题](#)
[解决方案](#)
[相关信息](#)

简介

此文档描述每两秒就出现一次的：`ERROR:DB Config VG248`错误消息，并提供必要的故障排除步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unified Communications Manager (CallManager)
- Cisco VG248

使用的组件

本文档中的信息是基于Cisco Unified通信经理(CallManager) 4.x的。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

问题

Cisco VG248显示此错误消息：

WARNING: SSCP:Registration failed: Error: DB Config.


```
-----  
Cisco VG248 (VGC0653068507)  
-----
```

```
-----  
Telephony  
CallManager TFTP server (10.110.0.20)  
CallManager device name (VGC0653068507)  
Allow last good configuration (yes)  
Call control mode (standard)  
Feature codes  
country (North America)  
Hook flash timer (1000ms <default>)  
Port enable policy (auto)  
Port specific parameters  
Advanced settings  
-----
```

WARNING: SSCP 44: Registration failed: Error: DB Config

在Cisco Unified Communications Manager (CallManager) , 应用事件日志显示此错误消息 :

WARNING: SCCP:Registration failed: Error: DB Config.



解决方案

这些错误消息显示，当VG248的一个或多个端口在Cisco Communications Manager时 (CallManager)启用，但是没有配置。

要克服此问题，找出是否有在VG248上启用的但是在Cisco Communications Manager (CallManager)上没有配置的端口。VG248禁用这些特定端口。

相关信息

- [配置传真转接用Cisco VG248](#)
- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)