

Catalyst接入点上的嵌入式无线控制器不再支持CCO映像下载


目录

自2026年3月31日起，不再支持CCO映像下载功能，并且不再适用于Catalyst无线接入点(EWC-AP)系统上的嵌入式无线控制器。

包括：

- 软件升级(GUI)的CCO模式 — Administration > Software Management > Software Upgrade下的“Mode CCO”
- CCO映像下载(CLI) — 即在wireless profile image-download default下配置的image-download-mode cco

或者，从software.cisco.com下载所需的软件映像，然后通过TFTP、SFTP或HTTP映像下载方法安装这些映像。请参阅[Cisco Embedded Wireless Controller on Catalyst接入点配置指南，IOS XE 17.15.x](#)中的[映像下载](#)一章。



关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。