

# 我在安裝TANDBERG編解碼器的選項鍵時出現問題。為什麼？

## 目錄

### [簡介](#)

[我在安裝TANDBERG編解碼器的選項鍵時出現問題。為什麼？](#)

### [相關資訊](#)

## 簡介

本文涉及Cisco TelePresence System Codec C90、Cisco TelePresence System Codec C60、Cisco TelePresence System Codec C40和Cisco TelePresence System EX90產品。

### 問：安裝TANDBERG編解碼器的選項鍵時出現問題。為什麼？

A.此答案適用於以下產品：

TANDBERG EX90

TANDBERG編解碼器C20

TANDBERG編解碼器C40

TANDBERG編解碼器C60

TANDBERG編解碼器C90

選項鍵區分大小寫。您必須確保以正確的大小寫輸入它們。

## 相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)