TMS中的系統沒有選擇呼叫H.323網關。為什麼?

目錄

簡介

TMS中的系統沒有選擇呼叫H.323網關。為什麼? 相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

Q. TMS中的系統沒有呼叫H.323網關的選擇。為什麼?

A.要使H.323呼叫H.323網關,TMS必須知道系統具有IP頻寬,已註冊到H.323網守,並且指定的IP區域定義了網關字首。

- 1. 檢查IP頻寬:
 - 1. 轉至Systems > Navigator。
 - 2. 選擇系統。
 - 3. 按一下Settings頁籤。
 - 4. 確保Call Settings窗格中的Maximum IP Bandwidth大於0。(如果不是,並且您擁有必要的許可權,請按一下Edit Settings,輸入頻寬並按一下Save。)
- 2. 檢查網守狀態:
 - 1. 對於請求系統,請轉至Systems > Navigator。
 - 2. 選擇系統。
 - 3. 按一下Settings頁籤,向下滾動到Network Settings窗格。
 - 4. 確保H323呼叫建立模式為網守,並且網守註冊狀態為已註冊。
- 3. 檢查IP區域配置:
 - 1. 仍在General窗格的Settings頁籤中,記錄與系統關聯的IP區域。
 - 2. 轉到管理工具>位置> IP區域。
 - 3. 選擇與系統關聯的IP區域,使用下拉選單並選擇**檢視**。

網關自動字首用於H.323影片呼叫。

網關電話字首用於電話呼叫。

如果未定義字首、TMS將不會為與此IP區域關聯的系統提供H.323 ISDN呼叫。

在使用排程嘗試呼叫時,還會考慮每個系統的TMS排程設定。每個系統對每個呼叫協定都具有允許 呼入和撥出許可權。如果未授予呼叫中每個端點請求的呼叫方向的允許許可權,則TMS不會提供呼 叫路由。

相關資訊

• 技術支援與文件 - Cisco Systems