

當您使用Web瀏覽器連線到MXP系統時，TMS為什麼會報告「無HTTP響應」？

目錄

[簡介](#)

[當我可以將我的Web瀏覽器連線到MXP系統時，TMS為什麼報告「無HTTP響應」？](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文涉及Cisco TelePresence Management Suite。

問：為什麼我可以將我的網路瀏覽器連線到MXP系統，TMS卻報告「無HTTP響應」？

A. TMS需要使用HTTP或HTTPS連線到MXP系統。

通過使用TMS伺服器本身上的Web瀏覽器，確保網路允許TMS服務器中的HTTP或HTTPS。如果可以從TMS伺服器連線到MXP系統，但不能從TMS應用程式連線：

1. 在TMS中，轉至**系統>導航器**。
2. 選擇終端並按一下其**Connection**選項卡。
3. 確保系統的IP或DNS地址正確。
4. 同時檢查網路上是否有需要身份驗證的Web代理，因為這阻止了TMS服務。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。