# 在UCS Manager中配置從SAN引導

# 目錄

<u>簡介</u>

必要條件

<u>需求</u>

<u>採用元件</u>

<u>背景資訊</u>

設定

建立開機順序原則

服務配置檔案-vHBA

驗證

疑難排解

Windows安裝

相關資訊

# 簡介

本文檔介紹如何在統一計算系統管理器(UCSM)管理的伺服器中配置從儲存區域網路(SAN)引導。

# 必要條件

#### 需求

思科建議您瞭解以下主題:

- SAN拓撲
- UCSM
- UCS服務配置檔案

#### 採用元件

- Cisco UCS 6454交換矩陣互聯;韌體版本4.2.3h
- Cisco UCS B200 M5; 韌體版本4.2.3h

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設)的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

### 背景資訊

從SAN啟動功能允許伺服器啟動安裝在基於SAN的外部儲存上的作業系統(OS),而不是本地磁碟,這是當前非常常見的解決方案。

如果將服務配置檔案從一個伺服器移動到另一個伺服器,則從SAN引導,新伺服器將從完全相同的 作業系統映像引導。

嘗試此組態之前,請確保符合以下要求:


- 虛擬儲存區域網路(VSAN) ID
- 來自初始器和目標的全球連線埠名稱(WWPN)
- 邏輯單元編號(LUN) ID

# 設定

#### 建立開機順序原則

步驟 1.導航到Servers > Policies > Boot Policies 並按一下Add以建立新的引導策略。 步驟 2.命名策略,並根據要求選中覈取方塊。

步驟 3.擴展vHBA並選擇Add SAN Boot選項。




- 🍑 注意:如果需要,請選中「強制vNIC/vHBA/iSCSI名稱」覈取方塊。
  - 如果選中,Cisco UCS Manager會顯示配置錯誤,並報告引導順序表中列出的一個或多個 vNIC、vHBA或iSCSI vNIC是否與服務配置檔案中的伺服器配置匹配。
  - 如果未選中,則Cisco UCS Manager使用服務配置檔案中的伺服器配置中的vNIC、vHBA或iSCSI vNIC(適用於引導選項)。它不報告引導策略中指定的vNIC、vHBA或iSCSI vNIC是否




步驟 4.請為vHBA命名,並選擇它是「主要」、「輔助」還是「任意」。按一下「OK」(確定)。

Add SAN Boot	? ×
vHBA : VHBA_A  t Type : • Primary Secondary Any	
ОК С	ancel

步驟 5.選擇Add SAN Boot Target。




步驟 6.它會顯示一個包含啟動目標LUN ID和WWPN的窗口。確保輸入儲存的WWPN和正確的LUN ID。



步驟7(可選)。增加第二個SAN Boot並重複過程。


步驟8(可選)。增加CD/DVD選項以透過虛擬KVM安裝ISO。



步驟 9.按一下Ok以儲存策略。

#### 服務配置檔案-vHBA

步驟 1.導航到您的服務配置檔案>儲存> vHBA。增加靜態或從池增加全球節點名稱(WWNN)。



步驟 2.新增vHBA,命名它,並指定全球連線埠名稱(靜態或來自集區)。

⚠ 注意:確保在使用「強制vNIC/vHBA/iSCSI名稱」選項時,vHBA以與引導順序中配置相同的方式寫入。


步驟 3.使用您的vHBA模板,或者根據您的要求使用結構ID、vSAN等手動配置vHBA。按一下Ok進行儲存。

# Modify vHBA




Name : vHBA_A World Wide Port Name				
WWPN Assignment:	20:XX:XX:XX:XX	20:XX:XX:XX:XX:XX:XX		
Create WWPN Pool				
WWPN: 20:00:00:AA:10:00	:00:02			
WARNING:For compatibility with 20:00:00:25:B5:XX:XX:XX temp				
Use vHBA Template :				
Create vHBA Template				
Fabric ID :   A B				
Select VSAN : VSAN_100	*	Create VSAN		
		Pin Group	: <not set=""></not>	
Create SAN Pin Group				
Persistent Binding :   Disabled	Enabled			
Max Data Field Size : 2048				
				OK Cancel

步驟4 (可選)。視需要或依開機原則中的設定新增其他vHBA。



# 驗證

當伺服器啟動時,熒幕上會顯示含有目標WWPN的圖例。如果發生這種情況,則意味著您所做的配 置是正確的。



# 疑難排解

步驟 1.重新啟動伺服器並按F6鍵以存取Boot Menu。這會中斷初始化,並讓您連線至介面卡和鍵入指令以檢查連線。

步驟 2.打開與任何交換矩陣互聯IP地址的SSH會話,然後執行下一個命令。

```
#connect adapter x/y/z >>>where x=chassis, y=server, z=adapter
#connect
#attach-fls
#lunlist
For example:
FI-A#connect adapter 1/5/1
adapter 1/5/1 # connect
adapter 1/5/1 (top):1# attach-fls
adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist
vnic: 13 lifid: 3

    FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)

· PLOGI Sessions
· WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000
· LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)
LUN ID : 0x00000000000000 access failure
· REPORT LUNs Query Response
WWNN 556:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc_id 0x000000
· LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)
LUN ID : 0x00000000000000 access failure
· REPORT LUNs Query Response
· Nameserver Query Response
vnic: 15 lifid: 5

    FLOGI State : flogi est (fc_id 0x741107)

· PLOGI Sessions
WWNN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa WWPN 58:cc:f0:90:49:63:0b:fa fc_id 0x000000
· LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)
LUN ID : 0x00000000000000 access failure
· REPORT LUNs Query Response
WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc_id 0x000000
· LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)
LUN ID: 0x00000000000000 access failure
· REPORT LUNs Query Response
· Nameserver Query Response
```

如果fc\_id為0x0000,如本示例所示,請檢查儲存陣列中的光纖交換機和LUN遮蔽中的分割槽配置。

確保已正確配置啟動器的WWPN。

經過校正和驗證,結果如下:

```
adapter 1/5/1 (fls):2# lunlist
vnic : 13 lifid: 3
  - FLOGI State : flogi est (fc_id 0x161907)
  - PLOGI Sessions
```

- WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a fc\_id 0x160400
  - LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID: 0x0000000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble, 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response LUN ID: 0x00000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:05 - WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:0a

vnic: 15 lifid: 5

- FLOGI State : flogi est (fc\_id 0x741107)
- PLOGI Sessions
  - WWNN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 WWPN 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 fc\_id 0x740200
    - LUN's configured (SCSI Type, Version, Vendor, Serial No.)

LUN ID: 0x0000000000000000 (0x0, 0x5, Nimble, 6fed4da9ceb4a3796c9ce9007f78ec52)

- REPORT LUNs Query Response LUN ID: 0x00000000000000000

- Nameserver Query Response

- WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:09 - WWPN : 56:c9:ce:90:cd:93:ff:06


如果您看到此輸出並且伺服器仍然無法啟動,則很可能儲存中未安裝任何內容,並且必須對映 ISO並安裝作業系統。

#### Windows安裝

首次安裝Windows時,請考量要點。


• 確定您使用正確的驅動程式版本來檢視安裝作業系統的儲存裝置。

安裝Windows時可能會遇到此錯誤:



當您設定多個SAN開機目標時,可能會發生此錯誤。

- 停用伺服器中的多重路徑。僅保留一條到達遠端儲存的路徑。
  - · 在「裝置」頁籤下導航到您的伺服器。展開並尋找您的HBA。
  - ⊸ 停用HBA,僅保留一個作用中HBA。按一下「Actions」選單中的Disable按鈕。



- 驗證分割槽配置正確並且不指向多個目標。
  - 如果問題仍然存在,請修改分割槽以僅保留一個SAN目標。



🍑 注意:安裝完成後,請重新啟用HBA並相應地配置分割槽。 驗證您的伺服器是否按預期從SAN啟動。

# 相關資訊

- 疑難排解SAN Boot和SAN連線問題
- 技術支援與文件 Cisco Systems

#### 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。