

CVR100W VPN路由器上的韌體升級

目標

下載到裝置的韌體充當裝置的特定指令。它實質上會告訴裝置要做什麼、如何操作以及如何與其他裝置通訊。升級韌體時，會保持裝置處於最新狀態。韌體升級還可以修復裝置中的錯誤，並新增以前可能沒有的新選項。本文說明如何升級CVR100W路由器上的韌體。

適用的裝置


- CVR100W

軟體下載URL

[CVR100W VPN路由器](#)

韌體升級

步驟1. 登入到Web配置實用程式並選擇Administration > Firmware Upgrade。Firmware Upgrade頁面開啟：



Device Model:	CVR100W
PID VID:	CVR100W-E-K9-EU V01
Current Firmware Version:	1.0.1.19
Download the latest firmware:	Download
Locate & select the upgrade file:	<input type="text" value="CVR100W_FW_1.0.1.19.zip"/> <input type="button" value="Browse..."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Reset all configuration/settings to factory defaults.	
<input type="button" value="Start Upgrade"/>	The device will be automatically rebooted after the update complete

此頁顯示以下資訊：

- 裝置型號 — 顯示裝置型號，本例為CVR100W。
- PID VID — 顯示裝置的產品ID(PID)和版本ID(VID)。
- 當前韌體版本 — 顯示裝置上的當前韌體。

步驟2. (可選) 如果所需的韌體檔案尚未下載到電腦，請按一下[此連結](#)以下載最新的韌體：

步驟3. 在「Locate & Select the Upgrade File」欄位中按一下**Browse**以選擇先前下載的韌體。

步驟4. (可選) 要在韌體升級後將所有設定恢復為出廠預設值，請選中**Reset all configuration settings to factory defaults**覆取方塊。韌體升級完成後，此操作會自動將裝置重置為出廠預設設定。

步驟5. 按一下**Start Upgrade**以升級韌體。完成整個過程大約需要一分鐘。

注意：請勿嘗試關閉、重新啟動或關閉路由器，也不要再在升級過程中中斷進程，因為這樣可能會導致一些嚴重問題，並使路由器無法使用。