

SG350XG:當介面成員資格型別設定為禁止時，啟用PVID

識別日期

2016年1月19日

解決日期

2016年6月14日

受影響的產品

SG350XG	2.0.x	2.2.0.63

問題描述

當通過交換機的基於Web的實用程式將埠虛擬區域網ID(PVID)的成員型別設定為「禁止」時，該埠虛擬區域網ID(PVID)在介面上啟用。介面功能不會受到影響，且連線埠仍會封鎖相關虛擬區域網路(VLAN)的流量。

解析

在升級到韌體版本2.2.0.63時，此問題已得到修復。要升級，請按一下[此處](#)獲取說明。