



はじめに

ここでは、次の内容について説明します。

- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」(P.v)
- 「今回のリリースでの変更点」(P.v)

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

今回のリリースでの変更点

表 1 に、バージョン 8.4(3) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージを示します。syslog メッセージの詳細な説明については、第 1 章「syslog メッセージ」を参照してください。

表 1 バージョン 8.4(3) で追加、変更、および非推奨化された syslog メッセージ

追加された syslog メッセージ	114023、211005、313009、752017
変更された syslog メッセージ (ドキュメンテーション)	106023、109014、113019
変更された syslog メッセージ (コード)	109014、113019
非推奨化された syslog メッセージ	302009

