

مادختساب ROMmon لیزنلتا مکحت ۋە دەحول Xmodem

تايىوت حملما

قەمدەمەلما

[قيس اس ألا تابلەتەتمەلما](#)

[تابلەتەتمەلما](#)

[قەمدەختسەملەتان و كەملە](#)

[تاجال طصىلا](#)

[قەماع قرەتن](#)

[مادختسەلا](#)

[قلۇم ألا](#)

[جەنەرپ قروصىل Cisco IOS Software لىزىنت عارجا Cisco 1603](#)

[جەنەرپ قروصىل Cisco IOS Software لىزىنت عارجا Cisco 2620](#)

[جەنەرپ قروصىل Cisco IOS Software لىزىنت عارجا Cisco 3600](#)

[قلۇص تازىتامۇلۇم](#)

قەمدەمەلما

جەنەرپ لىزىنتب مکحتلا ۋە دەحول يەف رەمأ xmodem مادختسە ئېفيك دنتسەملە اذە حضۇي Cisco IOS® (ROMmon).

قىس اس ألا تابلەتەتمەلما

تابلەتەتمەلما

دنتسەملە اذەل ۋە صاخ تابلەتەتمەل دەجوت ئىل.

قەمدەختسەملەتان و كەملە

ئەيلاتلا ئىداملا تان و كەملە جەنمەربىلا تارادىشىلى دنتسەت:

- Cisco نم 3700 و 3600 و 2600 و 1700 و 827 ۋە 1600 نم تاهجومەلما
- Cisco AS5200 و AS5300 و AS5350 و AS5400 ۋە ئىملاعلا لوصۇلما مداوھ

حاتفم ۋە زافح ۋە دام رخ آىلۇغۇ تەلەمعەتسە تىنک اضىيأ عىيەتتىسى ئەظەحالىم.

ۋە ئەيلەمعم ئىيىب يەف ۋە دەحولەملا اذە دنتسەملە دەجەنلە ئەشىنە مەت تىناك اذا. (يىضاارتىف) حوسەمەن يۈكتەب دنتسەملە اذە يەف ۋە مادختسەملە ئەزەج ألا عىيمەج تأدب رەمأ يىأ لەمەتەمەللا رىيڭەن دەكتەر، لىغىشتىلا دېق كەتكەش.

تاجال طصىلا

تاحالطصا لوح تامولعمل ا نم ديزم ىلع لوصحلل ئينقتلا Cisco تاحيملت تاحالطصا عجارتادنتسملما.

ةماع ةرظن

متىو ([ةمدختسملا تانوكملما](#)) تاهجوملا نم ٰعومجم ىلع Xmodem مدامولما مادختسنا نكمي Cisco جمانرب ىلع هجوملا يوتحي ال ثيح ثراوكلا دعب تانايبلأا ٰداعتسا تالاح يف همادختسا ROMmon. يف ديهمتلأا طقف متى، يلاتلابونم ديهمتلل ٰحلاص bootflash ٰروص وأ IOS (TFTP) طسبملأا تافلملا لقن لوکوتوربل مداوخ دوجو مدع ٰلاح يف عارج إلأا اذه مادختسنا نكمي رتوبيمكلا لاصتا وه قيبطتلل لباقلا ديجولا رايخلأا ناكو، ءكبشلاب تالاصتا وأ دمتعي عارج إلأا اذه نأ ارظن. هجوملا مكحت ٰدحوب (مدونم لاصتا لالخ نم وأ) رشابملأا يصخشلا دقف، يصخشلا رتوبيمكلا بـ IP 12.1(16) رادصإلا ٰروص ليزنلل، لاثملأا ليبس ىلع. اليوط اتقو ٰروص ليزن قرغتسى Plus Cisco IOS Software 38400 Cisco 1600 Series ٰلسسلسلا نم هجوم ىلإ ابىرقت ٰقىقد 25 قرغتسى ئيناثلا يف تب.

مادختسالا

ل رمألا ٰغايص يلي امي ف :

```
xmodem [-c] [-y] [-e] [-f] [-r] [-x] [-s data-rate]
```

ل رمألا ٰغايص لودجلأا اذه فصي xmodem erasecat4000_flash::

عانب ةلمج	فصوصلا
-c	يسايكلا يرابتخالا عيمجتلا نم ٰقدو اروطت رثكأ وهو، CRC-16 يرابتخالا عيمجتلا (يرايتحا).
-y	ىلعأ ٰجلاع ٰعس مدامولأا لوکوتورب مدختسى (يرايتحا).
-e	رايخلأا اذه. ليزنلل ادب لباق (ٰتقؤملأا ٰركاذلأا) Flash ٰركاذ يف لوا مسقلأا وحمى (يرايتحا).
-f	طقف حلاص رايخلأا اذه. ليزنلل ادب لباق (ٰتقؤملأا ٰركاذلأا) Flash ٰركاذ عيمج حسم (يرايتحا).
-r	ٰرسلا Cisco 1600. ٰلسسل طقف حلاص.
-x	ليزنلل الامك Cisco IOS Software ٰرسلا Cisco 1600 ذيفنتب موقى ال (يرايتحا).
-s	2400 و 1200 يه ميقالا. تافلملا لقندانثأ مكحتلا ٰدح و ذفنم تانايبلأا لدعم نيءيعت (يرايتحا).
-L	يف يضارفالا لدعمل ديدحت متى. ئيناثلا يف تب 115200 و 38400 و 19200 و 9600 و 4800 لدع.
-M	نم 1600 ٰلسسلس تاهجومل طقف حلاص رايخلأا اذه. نيوكتل لجس Cisco.
-F	ساسألا ٰملكلأا ديدحت دناع ٰطييسولا هذه لهاجت متى. هخسن بولطملا فلملا مسأ (يرايتحا).
-R	Cisco نم 1600 ٰلسسلسلا تاهجوم ىلع DRAM. ٰرسلا طقف دحاو فلم هخسن نكمي هنأ ارظن Cisco.
-V	اهذيفنتل ROMmon ىلإ تافلملا ليمح.

Cisco نم 1600 ٰلسسلس تاهجوم ىلع طقف ٰموعدم s، e، f، تاريخلأا.

يـ ؟ـ لاخـا، رـمـأـ xmodemـ عـمـ مـادـخـتـسـالـلـ ٰـرـفـوـتـمـلـاـ تـارـايـخـلـأـاـ وـ ٰـغـايـصـلـاـ ىـلـعـ روـثـعـلـلـ ٰـبـلـاطـمـ ٰـذـفـانـ ROMmonـ.

Cisco 1603: xmodem ىلع ردادصلأا رمألا هجوم ىلع لاثم انه

```
rommon 9 >xmodem -?  
usage: xmodem [-cyrxefs]<destination filename>
```

```
-c CRC-16  
-y ymodem-batch protocol  
-r copy image to dram for launch  
-x do not launch on download completion  
-f Perform full erase of flash  
-e Perform erase of first flash partition  
-s<speed>Set speed of Download, where speed may be  
1200|2400|4800|9600|19200|38400|115200
```

Cisco 2620: انه لاثم یلع xmodem رمألا رداصلإا یلع ھجوم

```
rommon 1 >xmodem -?
xmodem: illegal option -- ?
usage: xmodem [-cyrx] <destination filename>
-c   CRC-16
-y   ymodem-batch protocol
-r   copy image to dram for launch
-x   do not launch on download completion
```

ةلثمةألا

```
rommon 12 >xmodem -cfs115200 c1600-sy-mz.121-16.bin  
rommon 2 >xmodem -c c2600-is-mz.122-10a.bin
```

- لیزنٽ طقف کنکمی .مکحتلا ڈھو ذفنم یلع طقف لقنلا لمعی xmodem رمأا ضرعی وجوملا نم تافلم یلع لوصح ل xmodem مادختس ا کنکمی ال .ه جوملا یلی تافلملا.
 - نم 1600 ڈلس س تاهجوم یلع طقف رفوتم -sdata-rate - رایخ نأ ظحالم اضیا مہملا نم یف تب 9600 غلبی یذلا مکحتلا ڈھو ڈھول لدعم دح یلع بلغتلل ڈیفنت مت و Cisco لاثملالا لیبس یلع ڈینا ثلا یف تب 115200 ڈعرس -sdata-rate - دیدھتب تمق اذا .ڈینا ثلا تاهجوم مع دت .لیزنٽلا تقو لیلقت یلاتلاب ولیزنٽلا لدعم ڈایز کنکمی ف Cisco - رایخلا سیل ، کل ذل .ڈینا ثلا یف تب 115200 ڈتح مکحتلا ڈھو تاعرس یرخ الابولطم.
 - 16550 ماع نمازتم ریغ لابقتس ا لاسرا زاھج مدختسی یلس س تلا PC ذفنم نأ نم دکأت مکحت ڈھو ڈعرس لالخ نم Cisco IOS Software جمانرب ڈروص لیزنٽب تمق اذا (UART) (UART 16550، مدختسی ال رت ویب مکلل یلس س تلا ذفنملا ناک اذا .115200 ه جوملا لقأ وأ 38400 ڈلبت ڈعرس مادختس ا ب یصویف.

ىلע Cisco IOS Software چمانرب ۋە روصل Xmodem لېزنت ئارجا جوم Cisco 1603

Cisco 1603. مدخلت سأ عارج! مدول اعزم لیزنتل اذه ڦومند جمان رب ڦروص لیزنتل جم ان IOS Software چو ۾ ڦومند.

1. Windows HyperTerminal لـ 8-N نیوکتب مق، لاثمل اذه يف. ئىفرط ئاكاحم جمانرب قالطا
يىصخشلا رتوي بمكلى يلسلىستلا ذفنملاب لصتاو ئيناثللا يف تب 9600 ۋەرسىب 1
ROMmon ھجوم ئىلار خىدلا كمىزلىي، لاصتا دىنۇع. ھجوملاب مكحتلا ۋەدح و ذفنمب كىيدل
نإف، افلات bootflash ۋەروص و ھجوملا جمانرب ۋەروص تناناڭ اذى، ۋەداعلا يف. (>1)
ئىلار ئەجاحب تىنگى و ۋەحىيەنىڭ ئىلاؤالا نكت مىل اذى. ROMmon عضويىف طقىف رەظىي ھجوملا
يىچۈمۈن لەكشەپ) نیوکتلار ئەجاحب تىنأف، ROMmon ۋەپلاطىم ئىلار خىدلا
0x2102 ئىلار show version () لېق نەم ئىطعىم وە امك 0x0:
1600#**configure terminal**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
1600(config)#**config-register 0x0**

```

1600(config) #^Z
1600#
00:22:06: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
1600#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n
Proceed with reload? [confirm]
00:22:16: %SYS-5-RELOAD: Reload requested
System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.

```

Simm with parity detected, ignoring onboard DRAM
C1600 platform with 16384 Kbytes of main memory
rommon 1 >

2. رادص ا لب ق ن ك ل و ة ب ل ا ط م ل ا ن م xmodem erasecat4000_flash.. Cisco IOS software جم ان رب ة روص دوجونم دكأت ،رمأ ال عم لي زن تلا لب ق (ةتق ف م ل ا ةركاذل) Flash ةركاذ عي مج حس م مت ي ،ل ا ثم ل ا اذه يف . كي دل ي راب ت خالا عم وج م ل ا ذي ف ن ت ب م ق Cisco 1600 Series). 1600 س ل س ل ا لى ع ط ق ف (F) راي خ ل ا يف ت ب 115200 لي زن تلا ة عرس ن ي ي ع ت ل - د د ح و C راي خ ل ا ماد خ ت س ا ب ط ق ف Cisco 1600 ة ل س ل س ل ا لى ع ة ي ن ا ث ل ا

```

rommon 12 >xmodem -cfs115200 c1600-sy-mz.121-16.bin
Do not start the sending program yet...

```

ة د ح و ذ ف ن م ن م ل ك ل م ع ي ن أ ب ج ي ف ،م دوم ب ا ط ب ت رم م ك ح ت ل ا ة د ح و ذ ف ن م ن ا ك ا ذ ا : ة ط ح ال م دو ب ل ا ل دع م س ف ن ب م دوم ل او م ك ح ت ل ا

```

Use console speed 115200 bps for download [confirm]
File size Checksum File name
1957444 bytes (0x1dde44) 0xe345 c1600-y-mz.113-9.T

```

```
Erasing flash at 0x83f0000 no partition 2 on device: PCMCIA slot 1
```


```

Ready to receive file c1600-sy-mz.121-16.bin ...
Download will be performed at 115200. make sure your terminal emulator is set to this speed
before sending file.

```

Warning: All existing files in the partition displayed and files in any other partitions on this device will be lost! Continue ? press 'y' for yes, 'n' for no:y

3. ة ي ن ا ث ل ا يف ت ب 115200 غلب ي ت ا ن ا ي ب ل دع م ل ي ف ر ط ل ا ي ك ا ح م ل ا ج م ان رب ن ي و ك ت ب م ق . ة ط ح م ل ا ل م ع ة س ل ج ق ال غ ا ب م ق ،ك ل ذ ب م ا ي ق ل ل . هال ع ا ة د د ح م ل ا xmodem 9600 ة عرس ة ق ب ا ط م ل 115200 ة عرس ب ة د ي د ج ة س ل ج ح ت ف او ة ي ن ا ث ل ا يف ت ب 9600 ة عرس ب ة ق با س ل ا ة ي ف ر ط ل ا دو ا ب ل ا ل دع م ل ي ص ق أ ل ا دح ل ا ط ق ف مع دت 1603 Cisco ن أ يف ان ه ي زغ م ل ا ن م ك ي . 8-N-1 ع م ،ة ي ن ا ث ل ا يف ت ب 115200 ة عرس ب ل ا ص ت ال ا د ن ع ،ك ل ذ ل . ة ي ن ا ث ل ا يف ت ب 9600 غلب ي ي ذ ل ا ج و م ل ا ب ل ا ص ت ال ا د رج م ب . ا ه ر ك ذ ت ب ج ي ة م ه م ة ط ق ن ه ذ ه و Router . رمأ ل ا ه ج و م ة ي ف ر ك ن ك م ي ال ة م ئ ا ق ط ي ر ش ن م Transfer و Send File دد ح ،ة ي ن ا ث ل ا يف ت ب 115200 ة عرس ب




HyperTerminal.

لاسراو لقن درج

مل فلم طيرش نم ۋەمى ئاق HyperTerminal

4. مۇدۇم لىخداو ھۇقۇم و ۋەرۈچىلما فلم مسادىح.




لوكوتوربك.

لخدا

لوكوتوربك مۇدۇملا

5. ئېلىممع ئىدېل "لاسرا" قوف رقنا.



لـقـنـلـا

لیوحتل اعدب

لـقـنـلـا لـامـتـكـا دـنـعـ ةـلـاسـرـلـا هـذـهـ يـقـلـتـ مـتـيـ

Download Complete!

Returning console speed to 9600

Please reset your terminal emulator to this speed...

يُف تب 115200 ٥عرس ب HyperTerminal لمع ٥سلج عاهن! كمزلي، ٥الع ٥دراؤلا ٥لناسرلل اقفو. 6، لاصتا لار جرم ب. ٥يناثلا يف تب 9600 ٥عرس ب ٥دي دج لمع ٥سلج ليعش٢ ٥داع او ٥يناثلا ٥مادختس اب ليزن تلأ حاجن نم ققحت. ROMmon ٥جوملأا ٥بلابط ٥ذفان رهظت dir flash :

```
rommon 9 >dir flash:  
File size Checksum File name  
3686656 bytes (0x384100) 0x1a5e c1600-sy-mz.121-16.bin
```

متي ىتح هل يغشت وأ هجوملا طبض ٰداع او 0x2102 ىلا ىرخاً ٰرم نيوكتل لاجس رئيغتب مق 7. Cisco IOS software جمانرب ٰروص لي محنت ديدجلا.

```
rommon 10 >confreg 0x2102
```

You must reset or power cycle for new config to take effect.

```
rommon 11 >reset
System Bootstrap, Version 12.0(19981130:173850) [rameshs-120t_lava 114],
DEVELOPMENT SOFTWARE Copyright (c) 1994-1998 by cisco Systems, Inc.
Simm with parity detected, ignoring onboard DRAM
C1600 platform with 16384 Kbytes of main memory
program load complete, entry point: 0x4020060, size: 0x15568c
%SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader.
program load complete, entry point: 0x2005000, size: 0x3840e0
```

```
Self decompressing the image : #####
```

.....

```
Cisco Internetwork Operating System Software  
IOS (tm) 1600 Software (C1600-SY-M), Version 12.1(16),  
RELEASE SOFTWARE (fc1)  
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.  
Compiled Mon 08-Jul-02 17:09 by kellythw  
Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0275BD48  
.....
```

ىلع Cisco IOS Software جمانرب ۋروصل Xmodem لېزنەت ئارجا حجوم Cisco 2620

ىلع Cisco IOS Software جمانرب ۋروصل لېزنەت ئارجا حجوم Cisco 2620 اذه مادختسا.

1. Windows HyperTerminal ل 8-N-1 لىع لاثملا اذه نىوكت مت. يىفرط ئاكاحم جمانرب قالطا. رتويىبمكىلىلىسىلىستلا ذفنملالا لىصوتب مق. يىناثلا يف تب 9600 ۋەرسپ رمأ حجوم ئىلى لخدا، لاصتا درجمب. جو ملاب مكحتلا ۋە دەنەمپ كىدىل يىصخشىلا ROMmon (rommon 1>). Cisco جمانرب ۋروصل ىلع يوتحىي حجوملا ناك اذا، يىجذۇمن لىكشىب. عضو يف طقف يىتايى حجوملا ناف، ئاووس دھ ىلع ۋەفلاتلا bootflash ۋروصل و ROMmon. ۋېبلاتم ئىلى لوخىدا ئىلەنچىب تىنكو ۋە حىحىص ئىلۋالا نكىت مل اذا show version () يلى امك ئىلى 0x0 امك 0x2102 يىجذۇمن لىكشىب) نىوكتىلا لىجس رىيغىت كەزلىي:

```
2620#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
2620(config)#config-register 0x0
```

```
2620(config)#^Z
```

```
2620#
```

```
5d03h: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
2620#
```

```
2620#reload
```

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n
```

```
Proceed with reload? [confirm]
```

```
5d03h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested  
System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)  
Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.  
TAC:Home:SW:IOS:Specials for info  
C2600 platform with 65536 Kbytes of main memory
```

```
rommon 1 >
```

2. يف تب 9600 نم مكحتلا ۋە دەنەمپ كەزلىي، ROMmon ئىلى كەلۈخدە دەنەمپ رمأي مادختسا. لېزنەت ئارجا confreg تقو ۋەرس ئادىزلى ئىناثلا يف تب 115200 ئىلى ئىناثلا ۋەشاشلا ىلع ۋەمدقىملا تامىلىعتلا لەمكىو.

```
rommon 1 >confreg
```

```
Configuration Summary
```

```
enabled are:
```

```
break/abort has effect
```

```
console baud: 9600
```

```
boot: the ROM Monitor
```

```
do you wish to change the configuration? y/n [n]: y
```

```

enable "diagnostic mode"? y/n [n]:
enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]:
enable "load rom after netboot fails"? y/n [n]:
enable "use all zero broadcast"? y/n [n]:
disable "break/abort has effect"? y/n [n]:
enable "ignore system config info"? y/n [n]:
change console baud rate? y/n [n]: y
enter rate: 0 = 9600, 1 = 4800, 2 = 1200, 3 = 2400
4 = 19200, 5 = 38400, 6 = 57600, 7 = 115200 [0]: 7
change the boot characteristics? y/n [n]:

```

```

Configuration Summary
enabled are:
break/abort has effect
console baud: 115200
boot: the ROM Monitor

```

do you wish to change the configuration? y/n [n]:

You must reset or power cycle for new config to take effect.

rommon 2 >

3. ریغ فرحأ ضرع يف HyperTerminal لمع تاسلچ أدبت، يف هجوملا دیهمت درجمب ڈيدج ڈسلاج عدب و ڈيلاحلا ڈيفرطلا ڈطحمللا لمع ڈسلاج نم جورخلا ڈلا جاتحت. ڈعورقم يف امك مکحتللا ڈدھول دعم ڈقباطمل ڈيناثلا يف تب 115200 غلبی تانایب لدعمنب ڈوطخللا 2.

4. دکأت، رمألا رادصا لباق نکلو. xmodem erasecat4000_flash: . کي دل يصخشلا رتوي بمکلا ڈل ع ڈي دجللا Cisco IOS software جمانرب ڈروص دوجونم

```

rommon 1 >
rommon 1 >xmodem -?
xmodem: illegal option -- ?
usage: xmodem [-cyrx] <destination filename>
-c CRC-16
-y ymodem-batch protocol
-r copy image to dram for launch
-x do not launch on download completion
rommon 2 >
rommon 2 >
rommon 2 > xmodem -c c2600-is-mz.122-10a.bin


```

!--- Note that [-s datarate] is not available here since you are set for 115200 bps. Do not start the sending program yet... File size Checksum File name 9939820 bytes (0x97ab6c) 0x4991 c2600-is-mz.122-7a.bin

Warning: All existing data in bootflash will be lost!

Invoke this application only for disaster recovery. Do you wish to continue?
y/n [n]: y Ready to receive file c2600-is-mz.122-10a.bin ...

5. عقوم/مسا ددھو، (لاسرا) Transfer > Send HyperTerminal طيرش نم عدب و 4 و 3 تاوطخللا يف لاحلا وه امك لوكوتوربلام و ڈروصلا



[لاسرا](#) > [لقن دیدحت](#) > [لاسرا](#)

6: ئەلاتلارلا رەھەت، لقىنلا ئېلىمع لامتكا درەمب.

Erasing flash at 0x60fc0000
program flash location 0x60990000

Download Complete!

Cisco ب ئەنراقم اىيئاقلت ئىاهنلا وحن (ةتقۇفملاركاذلار) Flash ئەركاذ حسەم ئىفيك ظحال ۋە دەحۋە عرس طبض ۋەداعى نم دكأت، ارىخاً. انە بولطم ۮ رايىخىلا نأ يىف بېسىلىا وھ اذە C1600. دىنۇ يىضاڭ ئەرتفالا ئىلار خەرخا ئەرم دىيەمەتلە لىسلىست رىيغەتپ مەقۇ 9600 ئىلار خەرخا ئەرم مەكتەللە 0x2102:

You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 >**reset**

System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.
TAC:Home:SW:IOS:Specials for info
C2600 platform with 65536 Kbytes of main memory

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-IS-M), **Version 12.2(10a)**, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 21-May-02 14:16 by pwade

```

Processor board ID JAB03110MUB (3691217154)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Voice FXS interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

```

Press **RETURN** to get started!

.....

ىلع Cisco IOS Software جمانرب ۋروصل Xmodem لېزنەت ئارجا ھجوم Cisco 3600

ۋىلسلى نم ھجوم ىلع Cisco IOS Software جمانرب ۋروصل لېزنەت ئارجا xmodem اذه مادختسا Cisco 3600 Series.

ةيناثلا يف تب 9600 يەو ئيضاارت فالا مكحىللا ۋدھو ۋەعرس يسايىقلالا ئارجىلا مادختسى Cisco جمانرب ۋروصل لىثم رىبك فلم لقىن قرغتسى دقو، ئىطب لقىن لوكوتورب وھ IOS Software 3600 ھجوملا ىلع مكحىللا ۋدھو ۋەعرس يف ئادايىزلا دعاشت. ئالىوط اتقو فلم لقىن ئارجىل قرغتسىملا تقولا لېلىقت.

1. عضو يف ROMMON مادختساپ ئارجىلا اذه لمكأ، ROMMON confreg utility.

```

rommon 2 >confreg
do you wish to change the configuration? y/n [n]: y
enable "diagnostic mode"? y/n [n]: n
enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]: n
disable "load rom after netboot fails"? y/n [n]: n
enable "use all zero broadcast"? y/n [n]: n
enable "break/abort has effect"? y/n [n]: n
enable "ignore system config info"? y/n [n]: n
change console baud rate? y/n [n]: y
enter rate: 0 = 9600, 1 = 4800, 2 = 1200, 3 = 2400
        4 = 19200, 5 = 38400, 6 = 57600, 7 = 115200 [7]: 7
change the boot characteristics? y/n [n]: y
enter to boot:
0 = ROM Monitor
1 = the boot helper image
2-15 = boot system
[0]: 0

Configuration Summary

```

```

enabled are:
load rom after netboot fails
console baud: 115200
boot: the ROM Monitor
do you wish to change the configuration? y/n [n]: n
You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 >reset

```

2. HyperTerminal مادختساپ دىدج حىتفا:

```
Bits per second - 115200  
Data bits - 8  
Parity - None  
Stop bits - 1  
Flow control - Hardware
```

لپق.. rommon HyperTerminal ىقلتت، rommon لخدا xmodem erasecat4000_flash: . وأكباً ٽصالاً ٽفـرـطـلـا ٽـطـحـمـلـا يـفـ ٽـدـوـجـوـمـ جـمـانـرـبـ ٽـرـوـصـ كـانـهـ نـوـكـتـ نـأـ بـجـيـ، رـمـأـلـاـ لـاخـداـ كـبـ ٽـصـالـاـ يـلـحـمـلـاـ ٽـتـبـاـثـلـاـ صـارـقـأـلـاـ كـرـحـمـ.

```
rommon 2 >xmodem -c c3640-i-mz.121-7.bin  
  
Do not start the sending program yet...  
File size           Checksum     File name  
  
4936800 bytes (0x4b5460)   0x2dd7    c3640-i-mz.121-7.bin (bad checksum: 0x13eb)  
  
WARNING: All existing data in flash will be lost!  
  
Invoke this application only for disaster recovery.  
  
Do you wish to continue? y/n [n]: y  
  
Ready to receive file c3640-i-mz.121-7.bin ...
```

ءارجـإـلـاـ اـذـهـوـ xmodem مـادـخـتـسـابـ فـلـمـلـاـ لـيـزـنـتـ كـيـلـعـ نـيـعـتـيـ، ؤـلـاسـرـلـاـ هـذـهـ روـهـظـ دـعـبـ.

1. لـقـنـلـاـ ٽـمـئـاـقـ قـوـفـ رـقـنـاـوـ HyperTerminal ىـلـاـ لـقـتـنـاـ.

2. فـلـمـلـاـ لـاسـرـاـ دـدـحـ.

3. كـصـرـقـ ىـلـعـ فـلـمـلـاـ مـسـاـ نـعـ ٽـحـبـاـوـ ٽـسـارـعـتـسـاـ ىـلـعـ رـقـنـاـ، رـهـظـتـ ٽـتـلـاـ ٽـشـاشـلـاـ يـفـ
يـلـحـمـلـاـ بـلـصـلـاـ.

4. لـوـكـوـتـوـرـبـلـلـ لـدـسـنـمـلـاـ عـبـرـمـلـاـ رـايـتـخـاـ مـتـيـ، فـلـمـلـاـ مـسـاـ لـقـحـ تـحـتـ Xmodem .

5. تـافـلـمـلـاـ لـقـنـ عـدـبـلـ لـاسـرـاـ قـوـفـ رـقـنـاـ.

، ليـمـحـتـلـاـ ٽـدـاعـإـ ٽـيـلـمـعـ لـامـتـكـاـ دـنـعـ . هـسـفـنـ لـيـمـحـتـ ٽـدـاعـاـبـ هـجـوـمـلـاـ مـوـقـيـ، لـقـنـلـاـ لـامـتـكـاـ دـعـبـ
ٽـعـرـسـوـنـيـوـكـتـلـاـ لـجـسـ طـبـضـ ٽـدـاعـاـوـ رـمـأـلـاـ هـجـوـمـ ىـلـاـ هـذـخـأـ مـتـيـسـ يـذـلـاـ عـاجـرـالـاـ حـاتـفـمـ ىـلـعـ طـغـضـاـ
مـكـحـتـلـاـ ٽـدـحـوـ طـخـ.

```
Router>enable  
Router#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Router(config)#config-register 0x2102  
Router(config)#line con 0  
Router(config-line)#speed 9600
```

يـفـرـطـلـاـ جـمـانـرـبـلـاـ ىـلـاـ لـقـتـنـاـ. لـاـصـتـالـاـ دـقـفـ كـنـكـمـيـ، مـكـحـتـلـاـ ٽـدـحـوـ ٽـعـرـسـ رـيـيـغـتـ دـرـجـمـبـ.
جـوـمـلـاـ مـكـحـتـلـاـ ٽـدـحـوـبـ لـاـصـتـالـاـ دـعـأـوـ، 9600 ىـلـاـ دـوـبـلـاـ لـدـعـمـ رـيـيـغـتـبـ مـقـوـ، كـبـ ٽـصـالـاـ

```
Router(config-line)#ctrl z  
Router#write mem  
Router#reload
```

ٽـلـصـ تـاـذـ تـاـمـوـلـعـمـ

- Cisco نـمـ تـالـيـزـنـتـلـاـوـيـنـقـتـلـاـ مـعـدـلـاـ

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).