

Por que o TMS informa "No HTTP response" (Sem resposta HTTP) para um sistema MXP? "Forçar Atualização" limpa o erro, mas retorna depois

Contents

[Introduction](#)

[Por que o TMS informa "No HTTP response" \(Sem resposta HTTP\) para um sistema MXP? "Forçar Atualização" limpa o erro, mas retorna mais tarde.](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este artigo está relacionado ao Cisco TelePresence Management Suite.

P. Por que o TMS informa "No HTTP response" (Sem resposta HTTP) para um sistema MXP? "Forçar Atualização" limpa o erro, mas retorna mais tarde.

R. Se o status puder ser limpo com **Force Refresh**, mas retornar mais tarde, isso será um sintoma de que o serviço TMS Database Scanner não pode acessar esse sistema. Verifique se um proxy da Web que requer autenticação está presente na rede, pois isso bloqueia o tráfego dos serviços do TMS.

Informações Relacionadas

- [Supporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.